
<変位>

地震前後で、下流方向に 0.3mm 変位が認められたが、その後安定傾向を示している。



堤体は地震時に一時的に影響を受けるものの、その後の観測計器の挙動は安定している ことから、力学的安定性、水理的安定性は保持されていると評価。

