ポケット版 (開水路編) ポケット版 (開水路編)

農業水利施設の機能保全に関する 調査計画の参考資料 (案)

[開水路編] ポケット版

平成30年3月

【ポケット版作成に当たっての基本方針】

- ◇適用範囲は機能診断調査における「現地踏査」、「現地調査」とし、現場での作業に関する事項に特化した内容とする。
- ◇ストックマネジメントを初めて担当する人にもわかりやすい構成と内容とする。
- ◇写真やイラストなど視覚面での見やすさと現場での使いやすさを考慮する。
- ◇基本事項のみではなく、現場での実務を実現するための情報として「現場での留意 点」、「現場での一工夫」、「取りまとめ事例」、「調査に役立つ参考資料」等を【ポイント!】として示す。

ポケット版の基本構成

■項目

・記載する項目を大きく記載

【概要などのコメント】

・項目に関する概要等を箇条書きで簡潔に記載

【写真、イメージ図など】

・説明用の写真やイメージ図等を示す

【ポイントや参考】

- ・現場での留意点
- 現場での工夫
- 取りまとめ事例
- ・調査に役立つ参考資料(調査機器・変状写真など)

ポケット版 (開水路編)

開水路編(ポケット版) 目次


1.	事	前調査	1
1	. 1	既存資料収集	3
1	. 2	事前調査票(問診票)	4
1	. 3	その他の聴き取り事項	5
1	. 4	現地踏査準備	5
2.	現:	地踏査	7
2	. 1	現地踏査票	9
2	. 2	写真撮影	12
2	. 3	位置出し(ナンバリング)	13
2	. 4	変状の確認	14
2	. 5	特記事項	15
2	. 6	現地調査箇所(定点選定)	16
2	. 7	詳細調査箇所	21
3.	現:	地調査(近接目視と計測)	22
3	. 1	現地調査の体制	31
3	. 2	現地調査のポイント	32
	3. :	2.1 鉄筋コンクリート開水路	32
	3. :	2.2 柵渠・コンクリート矢板水路	33
	3. :	2.3 ブロック積水路・石積水路	34
	3. :	2.4 事前準備作業	35
	3. 2	2.5 チョーキング及び写真撮影	37

ポケット版 (開水路編)

3.	3	変状	項目	38
	3. 3	3. 1	ひび割れ	38
	3. 3	3. 2	ひび割れ以外の変状	4
	3. 3	3. 3	圧縮強度	4
			中性化深さ	
	3. 3	8. 5	変形・歪み	5
	3. 3	8. 6	不同沈下	52
			地盤変形	
	3. 3	8. 8	目地の変状	55

1. 事前調査


・事前調査は、下図のフローを参考に実施する。



- ・事前調査の目的は、
 - ① 【施設の概要・問題点】を把握すること。
 - ②【劣化要因の可能性の判定・評価】を行うこと。

事前調査の目的

- ①施設の概要・問題点の把握
- ②劣化要因の可能性の判定・評価
- ・事前調査(問診)結果に基づき事前調査票(問診票)を 作成する。
- ・事前調査票(問診票)は、現地踏査のための基礎資料。



1.1 既存資料収集

- 下表の資料を収集することが望ましい。
- ・施設の基本情報や補修等履歴、既往の機能診断結果等は 農業水利ストック情報データベース(DB)も活用する。

	情報	の種類	参考資料		
	声**/	カロか (2)4年	工事誌・事業誌		
	争耒(の目的・経緯	事業情報(DB を確認)		
七七			設計書・出来高図面		
施設諸			施工内容		
諸	t/⊏≡	in≘∧tπte	施設管理台帳		
元	JI TE a	役量の把握	土地改良区管内図		
			土地改良区パンフレット		
			施設基本情報(DB を確認)		
			土地改良施設維持管理適正化事業記録		
	体型の	補修履歴	期間水利施設管理事業記録		
	が過去り入	們珍假篮	災害復旧事業記録		
			補修等履歴情報(DBを確認)		
			総代会議事録		
	施設の	日常管理	日常点検票		
			維持管理情報 (DB を確認)		
	毎些の機	能診断結果	既往の機能診断報告書		
	ルピュヌマンカス	86岁图160未	機能診断情報 (DB を確認)		
		取水量•诵水量	頭首工操作規則		
	供用状況	双小里。四小里	水利使用規則		
	スカイバルし	水質	既往調査結果		
マ		土砂混入状況	既往調査結果		
その他	供用環境	地質条件	地質図・航空写真		
1173	六円垛児	周辺利用	古地図・古い航空写真		
		塩害の可能性	地形図		
	地域特性	凍害の可能性	地形図		
		ASR の可能性	地形図と施工記録		

1.2 事前調査票(問診票)

周辺地盤

水位の

維持

理

水

利

用

上

0

異

常

・施設管理者に対する聴き取り調査を実施し、事前調査票 (問診票)を作成する。

該当する番号に〇印をつける 整理番号 1812001 調査年月日 平成 22 年 12 月 24 日 地区名 S地区 記入者 ○○コンサルタンツ㈱ 施設名 K幹線 項目 異常の有無、内容 異常箇所 1. 異常有り 測点 No. 5、 ①崩壊規模が大きく、水路機能の低下が著しい箇所がある 7、12 付近 ②鉄筋の露出箇所がある(鉄筋コンクリート開水路、柵きょ、矢板等) ③明らかな構造物の傾斜、変形、沈下、蛇行が見られる (i) その他 ④コンクリートの欠損、剥落が見られる 構造物 (5) 目視で簡単に見分けられるひび割れや変色、摩耗などがある (第4号暗 ⑥その他の異常が見られる(摩耗、粗骨材露出) 渠) 2. 異常無し 【特記】 造 1. 異常有り ①目地部の欠損、開き、ずれ、段差が著しく、漏水痕跡がある ②目地部のずれ、段差がみられるが漏水の痕跡は認められない 0 目 地 部 ③その他の異常が見られる(変 (3)その他 (2)異常無し 状 【特記】 ①地すべり、地盤の崩壊が発生している 測点もしくは大まかな位 ②地盤のゆるみが見られる

 通水量が安定しない(管理が難しい)
 (c) 橋きよ

 ③漏水が発生している
 (d) 矢板型水路

 ②異常無し
 (e) ブロック積水路

(f)石積水路

(g) ライニング水路

(h) 無ライニング水路

置及び水路形式を記入

(a) 鉄筋コンクリート開水路

(b) 無筋コンクリート開水路

※水路形式

(i) その他 (

環境
(騒音・振動等、施
設の変状・劣化と因
果関係のあると思
われるもの)

1. 異常有り
①騒音・振動が認められる、苦情、改善要請がある
②その他の環境に関わる苦情、改善要請がある
()
異常無し

③その他の異常が見られる(

①所定の通水量が確保できない

①水位の異常上昇、溢水がみられる

②水位の異常低下がみられる

③水位が安定しない

(3)その他 (2.)異常無し

【特記】

1. 異常有り

1. 異常有り

2.異常無し

【特記】

【特記】

3

1.3 その他の聴き取り事項

- ・事前調査票(問診票)と併せて、以下の項目を聴き取る ことが望ましい。
- ・水利用・水理上の異常については、必要に応じて別途水利用機能・水理機能の問診票の例等を活用する。
- ①重点的に踏査・調査を行うことが望ましい箇所
- ②調查可能時期(通水時期)
- ③事故等による社会的影響(重要構造物の有無・第三者 被害が生じる可能性が高い箇所)
- ④過去の事故発生時の状況(事故原因・事故への対応)
- ⑤対策に対する要望

1.4 現地踏査準備


- ・現地踏査に向け、既存資料の収集・聴き取り調査の結果から、以下の項目を確認する。
- ①施設の通水状況・踏査可能時期
- ②重点的に踏査する箇所(重要構造物付近、過去の事故 発生箇所)
- ③既往の機能診断箇所

参考 水利用・水理機能の問診票の例

	整理番号	0202100040006	調査年月日	平成	年 月	В		
	地区名	かん耕) ○○地区	記入者〇〇コンサルタンツ					
	施設名	A幹線	形態	開水路	. , , , , , ,	> ((1)		
機能	性能	異常の有無、内容		異常個	所**2			
水利用機能	送配水性	・異常あり ・ 大端への用水到達時間が遅い ・ 送配水の問題から計画上の取水量では末端で必要水量を確保できない 2. 異常なし 「特記事項」 ・ 多少時間がかかり遅いと感じるが、受益者からの苦情はない						
	送配水弾力性							
	保守管理・保全性	→ 異常あり → 異常あり → 日常的な保守管理に要する費用や労力が増加している ・保守管理に必要な施設(管理用道路、除塵・排砂施設等)が不足している 2. 異常なし 【特記事項】 ・除塵設備の破損により塵が流入し、維持管理に要する費用と労力が近年増加している						
水理機能	通水性	1. 異常あり 所定の流量流下時に不安定な流況が生じる、後 所定の流量流下時に余裕高が不足する(天端付 水路の沈下や変形等により、安全に水が流れた 編水が生じている(又は漏水が疑われる側所が 必要な水位が確保できていない 2. 異常なし 【特記事項】 1 目地部から漏水が生じている	全水する時がある 近まで水位が上昇 い区間がある		1 号支線 (a) 鉄筋 リート開	! コンク		
	水位・流量・圧力 制御性 分水制御性	・ 異常あり ・ 水位、流量、圧力等各種制御設備に不具合や検 ・ 分水制御設備に不具合や操作上の問題等がある 2. 異常なし ・ 水位制御ゲートの老朽化により適正な水位制御	5号支線 (a) 鉄筋 リート開	コンク				
	水位・流量 計測性	1. 異常あり ・水位、流量等の計測設備に不具合がある(故障 ・水位、流量等の計測設備が不足している 2. 異常なし 【特記事項】 ・水路の分岐地点に計測設備がなく、流量の把据	2、3号 (a)鉄筋 リート開	コンク				
	分水均等性	1. 異常あり ・ 管理基準に準拠した分水量が適正に配分できな ・ (分水ゲート等の形式やゲート開度に不具合が ・ 分水の問題から、末端で必要な水量を確保でき 2. 異常なし 【特記事項】・水位制御ゲートの老朽化により過剰分水が生じ	2、3号 (a)鉄筋 リート開	コンク				
	放余水性	具常あり 放流施設の不具合により豪雨、洪水時等の余か ・余水放流施設が不足している 2. 異常なし 【特記事項】・放水ゲートの老朽化によりゲート操作に不具合	(放流が適切にで	きない	4 号支線 (a) 鉄筋 リート開	コンク		

2. 現地踏査

・現地踏査は、下図のフローを参考に実施する。




- ・現地踏査の目的は、
 - ①【変状の有無や変状箇所】を把握すること。
 - ②【現地調査に向けた確認】を行うこと。

現地踏査の目的

- ①変状の有無・変状箇所の把握
- ②現地調査に向けた確認
- ②-1 現状把握 | ②-2 位置出し

置出し | ②-3 定点選定

- ・ 踏査結果に基づき現地踏査票を作成する。
- ・現地踏査票は、現地調査のための基礎資料。



2.1 現地踏査票

• 現地踏査結果に基づき現地踏査票を作成する。

②-2 位置出し

ポケット版(開水路編)

., 0. 0. 0.		日旦示で下級する	
整理番号		調査年月日	平成 年 月 日
地区名		記 入 者	
施設名	① 変状の把握		
位置情報			
写真整理No. 🖌	1		<u> </u>
•	変状項目	変状の程度	変状箇所*
水 路 の 安 定 性	欠損・崩壊・鉄筋の露出 傾き・変形・歪み 側壁、底版の変形 不同沈下	· 写 目 該 真 視 当·	側 位
材料劣化	いび割れ・進行性、曲げひび割れ等の異常なひび割れ コンクリート表面の剥落、欠損、変色などそのほかの変状 コンクリートブロック等の欠損、はがれ 摩耗・骨材の露出 漏水・ひび割れ等からの漏水痕 跡箇所 鋼矢板の腐食・孔食	撮影しておく)でわかる変状の有無	側壁などの具体的な質値置出しした測点やる
目 地 の 劣 化 周辺地盤	漏水・漏水痕跡 (異常な湿気・吸出し) 欠損、段差、破断 水路に接する地盤地すべり、崩 落	程度、特徴を目視で確	具体的な箇所を記載た測点やスパン番号を記載
雑草・堆砂	水路に接する地盤陥没 通水阻害を起すような雑草の 繁茂 通水阻害を起すような堆砂	特徴を記載	を記載
評 価	現地調査箇所		
-2 位置出し -3 定点選定	(現地調査を行うのに適当な 箇所)	・選定した定番号など)	点箇所 (スパン を記載
	詳細調査箇所		
-1 現状把握	(補修対策の必要有無を判断するための詳細調査が必要な 箇所)	・詳細調査の	必要性記載
	補修対策の必要箇所 (早急に補強・補修工事を必要 とする箇所)	・詳細調査の	必要性記載
特記事項	・伐採、水替え 必要性記載	工、安全対策、	壁面清掃等の

• 現地踏査票記載例

整理用のため記載は任意 ここではストックDBの施設IDとしている

整理番号	0207100040008		調査年月日	平成 26 年 10 月 1 日		
地区名	S地区		記 入 者	○○コンサルタンツ㈱		
施設名		ī No. 0~No. 40+2. 5) 延長 L=2, 002. 5m (鉄筋コンクリート開水路)				
位置情報	X=000	00,000	Y=△△△△	Δ. ΔΔΔ		
写真整理No.		現地踏査	E写真 1~20			
	変状項目		犬の程度	変状箇所*		
	欠損・崩壊・鉄筋の露出	・なし		・なし		
水 路 の 安 定 性	傾き・変形・歪み 側壁、底版の変形	・側壁の例	頂きあり	• No. 5 付近 (スパン番号 30)		
	不同沈下	・なし		・なし		
	ひび割れ・進行性、曲げひび割 れ等の異常なひび割れ	パン中芽	いあり つひび割れ(ス と側壁上部) つひび割れ	・測点 No. 5~No. 8 付近(スパン番号 28~50)・スパン番号 30 には亀甲状のひび割れを確認		
	コンクリート表面の剥落、欠 損、変色などそのほかの変状	・なし	> 0 0 H140	・なし		
材料劣化	コンクリートブロック等の欠 損、はがれ	・なし		・なし		
	摩耗・骨材の露出	・粗骨材露出あり・全体的に発生		• 側壁流水部		
	漏水・ひび割れ等からの漏水痕 跡箇所	・なし		・なし		
	鋼矢板の腐食・孔食	・該当なし		・該当なし		
目地の	漏水・漏水痕跡 (異常な湿気・吸出し)	・なし		・なし		
劣 化	欠損、段差、破断	・目地のク	で損あり	・スパン番号 30 と 31 の間 の目地		
周辺地盤	水路に接する地盤地すべり、崩 落	・なし		・なし		
	水路に接する地盤陥没	・なし		・なし		
雑草・堆砂	通水阻害を起すような雑草の 繁茂	・なし		・なし		
	通水阻害を起すような堆砂	・なし		・なし		
	現地調査箇所 (現地調査を行うのに適当な 箇所)	• No. 20 付	近スパン番号	0(変状が顕著なスパン) 100(標準的なスパン) 138(鉄道横断部)		
評 価	詳細調査箇所 (補修対策の必要有無を判断 するための詳細調査が必要な 箇所)		地調査箇所 Rの可能性があ	るため促進膨張試験を実施)		
	補修対策の必要箇所 (早急に補強・補修工事を必要 とする箇所)			箇所 (No. 10 付近3ヶ所あり)		
特記事項	・現地調査箇所は雑草が繁だ ・水路内への進入のために似 ・壁面に汚れ(藻等)がある	反設足場 (村	弟子等) の設置			

• 現地踏査票の基本情報


項目	備 考
整理番号	- 整理用の任意の番号(省略可能)
	・国営施設の場合、ストックDBの施設ID
	等を用いても良い
調査年月日	・現地踏査時の年月日を記載
記入者	・所属する組織名を記載
	(〇〇コンサルタンツ(株)など)
地区名	・地区名を記載
	・国営施設の場合、ストックDBに登録され
	ている地区名を記載
施設名	・施設名を記載
	・国営施設の場合、ストックDBに登録され
	ている施設名を記載
位置情報	・施設の位置情報(座標など)を記載
写真番号	・添付する写真番号を記載
	・写真撮影の留意事項③「2.2 写真撮影」

2.2 写真撮影

• 撮影した写真に番号を付して整理する。




- ◇撮影手法は各地点で統一する。
- ◇全景・左岸・右岸のセットを基本とする。
- ◇水路幅がわかるようにスタッフやポールを入れる。
- ◇ホワイトボードや黒板の内容が読めるようにする。



- ◇変状の種別、発生箇所(☞「2.3 位置出し」参照)など を開水路壁面に記録する。
- ◇変状の全景と近景を撮影する。

2.3 位置出し(ナンバリング)

- ・原則として全スパン踏査により実施する。
- ・距離計または巻尺を用いて、開水路壁面等にスパン番号 (SP.OO等) または No.測点 (50m 間隔等) を示す。
- 記載にはチョークまたはスプレーを用いる。
- ・ 必要に応じて草刈り、壁面の部分清掃を行う。



2.4 変状の確認



ポケット版(開水路編) ポケット版(開水路編)


2.5 特記事項

・施設の周辺や壁面の状況を把握し、伐採、水替え工、安全対策、壁面清掃等の必要性を判断する。




2.6 現地調査箇所(定点選定)


- 下記の箇所を考慮し定点を選定する。
- ・調査が2回目以降の場合、過去の定点を活用する。
- ①変状が顕著な箇所
- ②重要構造物等に近接する箇所
- ③構成要素が異なる区間(各1点)
- ④地区独自の箇所(特殊構造物など)
- ⑤対象路線を代表する標準的な区間




参考 現地踏査に用いる野帳(例)1/2


• 事前に以下のような野帳を作成しておくと現場での作業が効率的に 進む。





ポケット版(開水路編) ポケット版(開水路編)





2.7 詳細調査箇所

• 詳細調査は選定した定点で必要に応じて実施する。

【詳細調査の目的】

- ①支配的な要因の特定
- ②変状の程度・劣化の過程の把握

参考 詳細調査事例

・反応性骨材分布域で亀甲状のひび割れを確認した場合の 詳細調査実施事例。

①調査結果より発生している変状を把握

ゲルを伴う亀甲状のひび割れ確認。



②岩石学的試験より反応性骨材の有無、量を把握

アルカリシリカ反応性の岩石(チャート)を多量に含む。



③促進膨張試験より有害な膨張率の有無を把握

カナダ法により、試験開始後14日間での膨張量が0.20%以上。



④ASRに対して有害か無害かを判定

膨張率が 0.20%以上であり、「潜在的に有害な膨張率」と判定。




⑤変状の状態・規模より劣化進行過程を決定

アルカリシリカ反応の劣化過程の特徴を考慮し、「Ⅱ進展期」を 選定。

3. 現地調査(近接目視と計測)

• 現地調査は、下図のフローを参考に実施する。





- 現地調査の目的は、
- ①【支配的な要因】を特定すること。
- ②【変状の程度・劣化の過程】を把握すること。

現地調査(定点調査)の目的

構造機能

- ①支配的な要因特定
- ②変状の程度・劣化の過程の把握
- ・調査結果に基づき現地調査(定点調査)票を作成する。
- ・現地調査票は、健全度評価のための基礎資料。





鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表(1/4

鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表 (3/4)

	1	部要因	7	
2 数状	物周辺の	推诣		
		地盤変形	不同沈下	欠損·損傷
抜け上がり	周辺地盤の 陥没・ひび割れ	お 単 重 生の 生	構造物の沈下、蛇行	欠損・損傷の有無
渊	潍	兼	無	誰
20cm未満	局所的	局所的	////	
20cm以上~ 50cm未満	全体的	全体的	局所的	局所的
50cm以上			全体的	全体的
	S-5		S-5	S-5
		S-5		
S-4				

欠損·損傷

変形・歪みの有無

淮

局所的

全体的

ッ 教状 評価

主要因 施設状態別評価 評価

鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表 (2/4)

		团	煳	먥	3						
構造物自体の変状											
でで調から、 外の劣化 日総強度 中性化											
ドリル法 (中性化残り)	反発強度法(鉄筋) (圧縮強度換算)※設計強度 21N/mm2の場合	鉄筋露出の程度		はなった。推翻	頻汁 (ひび割れを含むものを除く)	析出物(エフロレハ センス・ゲルなど) (ひび割れを含むものを除く)	剥離・剥落	7	健全度ランク	2. 国农工	57. /E -74 D
残り10mm以上	21N/mm2以上 (設計基準強度比 100%以上)	淮		省申	淮	部分的(S-4の場合 以外)	浦	淮	S-5		
	15N/mm2以上~ 21N/mm2未満 (設計基準強度比75% 未満) 以上100%未満)		全体的の場	粗骨材露出	油	部分的(S-4の場合 全体的又は鉄筋に 以外) 沿った部分的	部分的	部分的	S-4	-	###
残り10mm未満	15N/mm2未満 (設計基準強度比75% 未満)	部分的	全体的の場合、1ランクダウン	粗骨材剥落			全体的	全体的	S-3	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	语序人
		全体的							S-2		
у у у у 4.								評価	変状別	Djeb	
									別評価		評価の流れ→
										極 競状態	ħ →

鉄紋コンクリート脚水吹の用地調本 (完占調本) 亜 (1/2)

整理番号		1812001		調査年月日	平成22年12	月24日
地区名		S地区		記入者	山田 太郎	
施設名		K幹線		調査地点(測点表)	示等) N- 5-050	~No. 5+12.05
定点調查看	3号	1801		例;No〇+〇~No.	O+O [NO. 5#0.50*	~INO. 5+12.05
劣化要因	劣化	要因	評価	特記事項(可能性	とととととととといるとととといると、 とり	
の評価	中性	化.	0			
(劣化要因	塩害	-	Δ	1		
判定表に	ASR			1		
よる)	凍害			-		
0-0/		的腐食	Δ	-		
	疲労	1) 尚良	0	-		
		El II.		_		
		·風化	0	_		
	構造	外刀	Δ	<u> </u>		
調査部位	規格		調査施設概	要凶		
		路:2100×1250 延長:12.0m		:.		
データ	スケッ	チ	 ■ あり	□なし	No.	
整理No.	写真		₽ あり	口なし	No.	
	0.71		100,111			
		変 状 項 目			変状の状態・程度	ž.
制定	※(用す		□ 0.2mm未 i (0.2mm未清 □ ひび割れ	有) (0.2mm以」	n以上~1.0mm未満 上~0.6mm未満) ま	▼ 1.0mm以上 (0.6mm以上) 逐測値 1.00 (mm)
5法 人		幅ひび割れの延長 幅2.0mm以上				1.0 (m) 0.0 (m)
2. 38	ひび	幅1.0mm以上2.0mm未満				1.0 (m)
. 30	割れな	幅0.20mm以上1.0mm未満				3.2 (m)
(延長	幅0.20mm未満				1.1 (m)
ひび割れ		ひび割れ形状 ※複数指定可	2.特徵的	中央や部材解放部のな形状を示さないひび ・亀甲状などのひび割 横切るような水平もしく	「割れ Iれ	判断方法 ⇒ P. 40~44
判定				合ったひび割れ こうしゅう		
法	進行	性(前回との変化)	□ あり			
₩	ひび	割れ規模	_	密度:ひび割れ幅0.2 表面の50%以上)	mm以上のものが50cm/n	12以上
. 45	ひび	別れ付随物(析出物、錆汁、浮き)	□ あり	*	なし	
	_					「如八件、「八件件」
	C, C,	割れからの漏水	□	屚水跡、滴水 📉	流水、噴水 🔽 なし	「部分的」「全体的」
	ひび	割れ段差	□ あり	~	なし	判断方法 ⇒ P. 45
		ずれか該当するチェックボックスに印				TIBINIA - 1.40
	浮き		□ 部分的(3 □ なし	表面の50%未満)	□ 全体的(表面の50%以	A上) 0.00 (m²)面積
++*[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	剥雕	・剥落・スケーリング	部分的(表面の50%未満)	□ なし	0.41 (m ²)面積
材料劣化			□ 全体的(表面の50%以上)		1.00 (cm)深さ (最深部)
	析出	物(エフロレッセンス・ゲルなど)	□ 部分的(3) □ なし	表面の50%未満)	全体的(表面の50%)	(箇所)

その他の要因 目地の変状

健全度ランク 評価項目

S-4

S-2

麥状別 評価

施設状態 評価

評価の流れ山 主要因 担評価

삒

鉄筋ロソクコー

ト開水路の施設状態評価表

(4/4)

目地の開き

構造物付随物の変状 止水板の破断 漏水の状況 段差

淮

流水、噴水

淮 淮

全体的 全体的

恤

S-4

S-4

注10)

ひび割れ側における[0.6mm]は、厳しい魔食環境の場合に適用する。
なび割れの規模に係る評価区分5-3は、①+②又は①+③を満たす場合に該当する。
なび割れの規模に係る評価区分5-3は、①+②又は①+③を満たす。
「部分的」とは競力を体の509-6年満を示し、「全体的」とは全体の509-6以上を示す。
なび割れ先行型ひび割れのうち、ASRや凍害などにより現在においても進行性があると判断できる場合は健全度ランクを「1ランクダウン」。
して調査度及び中性化の調査は、必要に応じて実施する。
「変形・歪み、「世継・2の調査は、必要に応じて実施する。
多、以の割価から主要因別評価を行つ場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
ま要因別評価から主要因別評価を行つ場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
ま要因別評価がら施設状態評価を行り場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
ま要因別評価がら施設状態評価を行り場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
ま要因別評価がら施設が能評価を行り場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
ま要因別評価がら施設が能評価を行り場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
ま要因別評価がら施設が能評価を行り場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。
ま要は別評価から施設が能評価を行り場合は、最も健全度が低い評価を代表値とすることを基本とする。なお、今後、性能低下を進行させる、より支配的な要因や、施設の機能に及ぼす影響がある場合には、これを考慮して評価する。

27

ポケット版(開水路編)

鉄筋コンクリート開水路の現地調査(定点調査)票(2/3)

鉄筋コンクリート開水路の現地調査(定点調査)票(3/3)

	点検担当者の主観的な評価									
対策の必要性	策の必要性 1.対策必要有(以下から選択) 「①早急に詳細調査を実施し、補修対策を実施する必要有り。									
	□①早急に詳細調査	査を実施し、補修対策を	を実施する必要有り。							
	②詳細調査を実施	施し、対策の必要有無な	を検討するのが望ましい。							
	□ ③緊急の対策、訓	間査は必要ない。								
	□ 2. 対策必要無し									
	【特記事項】									
想定される										
主な劣化要因	【劣化要因】									
※複数指定可		□ 2.アルカリ骨材反		3.凍害						
次 後 数 扫 止 引		-	-	☑ 7.過荷重(地震含む)	8.近接施工					
		10.外力(緩み土	圧、塑性土圧、偏圧)	□ 11.その他						
	【特記事項】									
	例) 摩耗が全体的	にみられる								
想定される 劣化過程評価	【劣化過程】									
27115地住町皿	□ I;潜伏期	□ Ⅱ;進展期	☑ Ⅲ;加速期	□Ⅳ;劣化期						
	【特記事項】									
	1									

3.1 現地調査の体制

・ 点検係、記録係、補助係の3人体制を最低単位とする。 (必要に応じて増員する)


*斜字は条件に応じて持っていくもの



31

3.2 現地調査のポイント

3.2.1 鉄筋コンクリート開水路



ポケット版(開水路編) ポケット版(開水路編)

3.2.2 柵渠・コンクリート矢板水路


周辺地盤の陥没・ひび割れ 背面土の空洞化 笠コンクリートの 欠損・ひび割れ 浸食・洗掘 沈下 水路の変状・変形 地盤の変状に起因するため、周辺地盤の陥没、崩壊、 滑りなどの変状にも留意する。 ひび割れ・欠損等 はらみ・変形

3.2.3 ブロック積水路・石積水路



3. 2. 4 事前準備作業

・現地調査に当たっては、必要に応じて以下の準備作業を行う。



(1) 伐採

・施設管理者の了承を得る

(2) 水替えエ

- 排水先の確認、浸食対策の実施
- ・設置する土のうの安定性確認

(3) 仮設工

- ・梯子等の設置、固定
- ・周辺道路に安全施設(バリケード、看板等)を設置

(4) 調査地点の確認


- ・定点の位置情報の把握 ☞GPS 等による緯度経度や座標等
- ・プレート等によるマーキング(目印)

(5) 壁面清掃

- ・デッキブラシや洗浄機等で壁面清掃
- ・ 底版にある土砂上げ
- ☞事前に堆砂状況を把握しておく

3.2.5 チョーキング及び写真撮影

- ・ひび割れやその他の変状は、開水路壁面に直接チョーク で書き込み、写真で記録しておく。
- ひび割れはなぞらず、ひび割れに沿ってチョーキングする。
- ・ひび割れ幅測定箇所にひび割れに沿ったチョーキングと 直行するラインを入れてマーキングする。






3.3 変状項目


3.3.1 ひび割れ

(1) ひび割れ幅



(2) ひび割れ延長

・ コンベックス等で計測する。



亀甲状のひび割れの場合、全ひび割れの概ねの延長とする

参考 ひび割れ幅の考え方

【鉄筋コンクリート開水路】

・ 鉄筋の腐食に対する影響度を考慮した区分

通常の環境					
ひび割れ最大幅					
0.2	0.20 1.00				
対策不要: S-5	要観察:S-4	補修•補強:S-3	S-2(補強·補修)		

1	厳しい腐食環境					
1	ひび割れ最大幅					
1.1.1.1	0.2	全体的				
i	対策不要: S-5	要観察:S-4	補修•補強:S-3	S-2(補強·補修)		

※厳しい腐食環境:塩害または中性化と関連性が高い場合(劣化要因推定表より)

【無筋コンクリート開水路】


・ 変状の程度を考慮した区分



※全体的の考え方 ⇒ 「3.3.1 (5) ひび割れ規模」参照

(3) ひび割れ形状 (タイプ)

- ・ひび割れ形状は下記より選択する(複数可)。
- 着色した要因のひび割れは今後も進行する可能性あり。




1) 初期ひび割れ

・初期段階で対策すれば進行しない(または緩慢)。

①乾燥収縮ひび割れ

側壁天端から水面までに発生

発生事例が多い






スパン中央に生じ、以降は二分割するように発生する

②温度ひび割れ

底版から側壁下部までに発生

発生事例は少ない






2) 外力によるひび割れ

- ・ひび割れ幅が大きく、構造機能への影響が大きい。
- 作用する荷重が除去されれば進行しない。

ひび割れ段差を伴うことが多い






形状:側壁を斜めに横切る

3) 鉄筋腐食先行型ひび割れ

- ・中性化と塩害により生じる。
- ・鉄筋が腐食し、その後ひび割れが生じる。
- ・ 進行性を有する。

錆汁を伴うことがある

被り厚が薄い部材に生じやすい








ポケット版(開水路編) ポケット版(開水路編)

4) ひび割れ先行型ひび割れ

- ・<u>凍害とASR</u>により生じる。
- ・ 進行性を有する。

①凍害によるひび割れ

エフロレッセンスを伴うことが多い



形状:亀甲状(網目状)

地域性:寒冷地に多い




喫水線上部、側壁天端に発生

②ASRによるひび割れ


ゲルの滲み出しを伴うことが多い

※ゲル: ASR反応生成物



形状: 亀甲状 (網目状)


地域性:次頁参照



喫水線上部、側壁天端に発生

参考 ASRの地域性

下図の地域はASRが発生する可能性がある。



出典:「複合劣化コンクリート構造物の評価と維持管理計画研究委員会報告書」

(4) 進行性の有無

- ・2回目以降の調査が対象。
- 前回調査の結果を踏まえて進行性を判断する。


前回と今回のチョーキングの色を区分する



(5) ひび割れ規模

- 幅 0.2mm 以上のひび割れ密度が 50cm/m²以上か?
- •50cm/m²以上のブロックが50%以上の場合「全体的」





: 1 m² 当り 50cm 以上のひび割れ(幅 0.2mm 以上)があるブロック

上の例では・・・6 ブロック/9 ブロック≒67%>50%・・・・全体的 ※この考え方はその他の変状についても同じ

(6) ひび割れ付随物



錆汁とゲル (析出物)



エフロレッセンス(析出物)

※コンクリート中の成分が表面に析出したもの

(7) ひび割れ段差


- ひび割れ段差あり⇒部材のせん断破壊が生じている
- ・構造的安定性に影響を及ぼす状態(S-2)と評価


3.3.2 ひび割れ以外の変状

・目視、簡易計測で変状の個所数、位置・範囲を把握する。

3.3.3 圧縮強度


- ・リバウンドハンマーで計測した反発硬度より算定する。
- ・ 9点打撃し平均値を採用する。
- ・有効データは平均値±20%の範囲。





参考 測定結果

- ・記録紙式の場合、以下の対応が必要となる。
- ・有効データが9点に満たない場合は調査を追加する。





・有効データの範囲

平均-20%	平均+20%
16	24
24	36
32	48
40	60
48	72
56	84
64	96
	16 24 32 40 48 56

3.3.4 中性化深さ

- ・鉄筋被り厚は調査により把握することが望ましい。
- ・ドリルでコンクリートを削孔し、試薬(1%フェノールフタレイン溶液)をしみ込ませた試験紙の反応から中性化深さを測定する。
- ・調査は5点実施し、平均値を採用する。







参考 鉄筋被り厚の測定

【手順:電磁波レーダ法の場合】

- 測定対象とする配筋と直角方向に探査ライン①~⑥を設ける。
- スタートラインを決定し、探査ラインに沿って探査計を 走行させる。
- 探査計の出力波形から鉄筋の径・間隔および被り厚さを 読み取り、記録する。






ポケット版 (開水路編) ポケット版 (開水路編)


3.3.5 変形・歪み

- ・施設全体について側壁の変形・傾きの有無を確認する。
- ・変形・歪みの最大量(傾斜角)を測定・記録する。
- ・下げ振り、傾斜計、簡易な測量器具等を利用する。



ポイント 調査の視点

・変形、歪みは【変形・歪み量(定点内)】と【変形・歪 みの程度(前後区間を含む水路全体)】について把握す る。



3.3.6 不同沈下

- ・施設全体について蛇行、沈下の有無を確認する。
- ・水路内の水深や目地の開き・ズレ・段差(高低差)を計 測し沈下の有無を把握する。


【水深がある場合】


【水深がない場合】

上下流左右の目地幅、ズレ、段差測定











目地部の段差



目地の開き



目地部のズレ


3.3.7 地盤変形

(1) 背面土の空洞化

・ 点検ハンマーによる打音調査により有無を把握する。


音 質	空洞化の可能性
カンカン・キンキンなど硬い音	なし
ボコボコのように鈍い音	あり

下記のポイントは漏水に伴う背面土の空洞化が生じることがあるので入念に調査を行う。



(2) 周辺地盤の陥没・ひび割れ

・ 開水路背面及び隣接する道路等を目視で確認する。



3.3.8 目地の変状

・目地の変状は、目地材に起因する変状と止水板に起因する変状がある。





写真 硬化した目地材



写真 周縁コンクリートの欠損




写真 止水板の破断



写真 止水板部から生じたひび割れ

参考 目地の開き

・目地の開きは、目地上部と下部の開き幅が異なっている 場合を対象として目視を行う。



・目地材が欠損した状態は目地の開きではない。



機能診断調査に係る記録様式等

・ 次頁以降に開水路に係る機能診断調査に係る記録様式を 示す。必要に応じて印刷・使用されたい。

	原水路20事前間登開(間終期)
	The state of the s
!	
!	To T
ordinalista Mariana Mariana Mariana	The second secon

輸水器における水利用価値・水理機能の耐溶薬

	4924	[1 y + 9	198 9
% 4	72. 118	7 - 19 P	7.69
	en er	1	
ă Ķ	at the ct	The state of the s	
	e Salvo a	$\frac{1}{1} \frac{\mathcal{F}(\mathcal{F})}{(-\mathcal{F})^{2}} \frac{1}{(-\mathcal{F})^{2}} = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{F}(\mathcal{F}_{\mathcal{F}})}{(-\mathcal{F})^{2}} \frac{\mathcal{F}(\mathcal{F})}{(-\mathcal{F})^{2}} \frac{\mathcal{F}(\mathcal{F}_{\mathcal{F}})}{(-\mathcal{F})^{2}} \frac{\mathcal{F}(\mathcal{F}_{F$	
	w: -	$\begin{array}{ll} \left(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	r 1 E (Late)	** (1987)	
: 1	≝ 	1 7 1 7 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	of the	1 (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
	' "1	The first	

The second secon

.. .

開水路の県内建査署

	:		
31.71			_
	Server A		
v = e		·	,
	The second second	•	
		•	
" .:	William Co.		
	A CONTRACTOR OF STREET		
٠.	1.1 B10 1 1.1 C	,	
	11.00		_
	The state of the s		

The state of the s

English Specific

The second of the second

鉄筋コンクリート関水路の景地調査票(1/3)

3365 HD4		_153	CE MA		
нра			A #		
ጥኃል ፓላክዩ!	L d	:'	izan waé iz Heteriesa te		
	2014 # 50	i4-12 191	と手組(くまりしんん)	01.15.4	
::- ñ	十 个 (c)				
化性原素	<u>44</u>				
1.87♥ - 호	A16				
- v	1,700 p.c				
	47				
	출터· 4년				
	明めの方				
MORIO.	<u> 96</u>	Haz/New			
 ;	AT ++	, <u>∃</u> r	Ll'40	4	
2006	*#	15-	□ 50	* 1	
	F 0 :6 H			Let 15-17#	
		1 7 //			
	・経工を大成 力をよける。(数を指揮のする)。	_	Long Strate		
	NE DELINE SERVICE LA				
]: ***		₹ H·!	17-
	モアルバンボー 本業代				
	N 487- NL ±				15
	25.7	•			
	British at Community B				
	I Received the Control Ref.				
	5 Marghan Wife				
		Lugger	on the Unit Health	- ·	
Sissoft				٦٠.	
	20年の大統領		01 T 25 12 TO		
		_	10.2. A "¥4		
	· 62434		a pa panasa	יותי	
		ija parka	22 6 0		
	AND FREEDRICK	<u> </u>			
			2 B146 (= 1 22	ear cons	
	359 1 998				
	profession Am State No. 1975	, J **	п,		
	(SOMETHORNERS	PIR . 341	7 45 J. J. F. W	- □	
	509 1 000	٦,٠	□,		
	<u> 1-11 小物画 / 5キャ タタックス 1-</u>	970 #4 033			
	38		ones 🗀 🗀 ente	t 1	
		īr			P ##
vila c	2 K 1/4 A - 1	Herman	one ju		#4
V1441.		Town Or			10.67
	but he seem to to a set				
	利用機 かな ドンペッジ		sanaa Jade	As while	36
		_ a.			

扱航コンケリート開水路の機地調査環(2/3)


	x 4 7 6	更快の休息-音楽		
	QI -	. [≱1] □ 100.	A 1	
11. I.I	福州 (1777年)	☐ 1/2#44## ☐ 8 #44##	_]:⊌₹9π+ _ au	
			wh	
	20 次基本	The state of the s		
⊆en+	SRIFALL SITEM	80 W	1	
	十四個 141-12月後年出	U 4566 U 456	isangmisa	
	FUE &	16/2%	.141.	
	网络铁河 重要问题 (銀行艺術)	- 70		
4 114.37	中国4.49、一致国家3、三年4、	.≟>		
	Friis	The State Comment	_ security as	
	大家 三种动物属		THUR SHIMBLE CONTROL	
	更新 经人工行动数据	12.		
##: <u>*</u> #				
4 ta. prz	医甲基氏线畸形	_ # 4 = 10 0 = 4 0 a . 6 = □ 10 = 10 0 E (= 10 A . 5)	The ace	
+7.t ·	#255testi-	□ 電視的 ではなってのかっます □ 電視的 まけり開き場合のです。	□ ••	
	有品文化公司	□ 독특한 역왕의 출시하다 축제 □ 조계의 중단시원으로 조약 중축	7.1	
HART!	+ 2世界の約3 (2778 v.)	☐ 1	□ 27	
	811/9 EB	∐arense — ∐arense sa	esta Libraria Libraria	
	H+08)	□ 養養性 化戊烷二烷(4000 角面 □ 上海炎 医巨性神经神经神经病		
	Fergel			
18060	立さらの場所		p.s.	
	作者がその事体の可能	INTO ANY AN		
			#"	
	■新ピンジリー(の方:株本	☐ Second Conditions with the conditions of the		

ポケット版 (開水路編) ポケット版 (開水路編)

鉄筋コンクリート開水路の現地調査票 (3/3)

	点検担当者の主観的な評価					
対策の必要性	必要性 1.対策必要有(以下から選択)					
	□ ①早急に詳細調査を実施し、補修対策を実施する必要有り。					
	□ ②詳細調査を実施し、対策の必要有無を検討するのが望ましい。					
	□③緊急の対策、調査は必要ない。					
	□ 2. 対策必要無し					
	【特記事項】					
40 m July 7						
想定される 主な劣化要因	【劣化要因】					
	□ 1.初期欠陥 □ 2.中性化 □ 3.アルカリ骨材反応□ 4.凍害					
※複数指定可	□ 5.化学的腐食 □ 6.疲労 □ 7.摩耗・風化 □ 8.過荷重(地震含む) □ 9.近接施工					
	□ 10.支持カ不足 □ 11.外力(緩み土圧、塑性土圧、偏圧)□ 12.その他					
	【特記事項】					
想定される 劣化過程評価	【劣化過程】					
510 担性計画	□ I:潜伏期 □ I:進展期 □ II:加速期 □ IV:劣化期					
	【特記事項】					
	I I					

鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表



64

⁽²⁾ OURANDELINFORMENSIA, RLINESPRINGORMELISETIO, COMPARTMENSIA (1997) (199

注) 変状が評価から主要因的評価を行う命点は、記念を支が低い評価を代表的とする。 注: 5・1の即編は、ごの評価をにより評価を引生的対抗点が必要に作用される。 ※3) 主要の対抗性の対抗性対抗性を対象が対抗性が必要に対し、対象性が表現されることを基本とする。なが、今後、性機能でを送げるせる。とり支配的な異認め、気管の機能に及ばす影響がある場合には、これを考慮して評価する。

注10) 没耗すりへりの1ランクダウンについては、水理療能、水利用機能に支援がなければ、1ランクダウンを行わないものとすることができる。

無格コンケリート開水駅の現地調査票(1/3) |va+2a |

T:4 4 F			V040		
स्ट िश			E. N. B.		
¥.79.9			pr4 46 1 APC 5		
2,40,64	(b.		# 1- 1- 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	Line in the second second	0.90	अल्बन्ध सङ्घ्यास्य	1. 4 4.	
	APP		110 4-4 -110 -201-42	***	
5584			1		
	7.=×9#		1		
Ý	8.2		1		
	Sale for		1		
	46(1) A		1		
网络罗龙	₩	押盖件移成	Bu Z		
	WIE .	1.8. 3.4			
_	A7.+		10	· ·	
	l	J 8.7	٠٠٠		
246	~ Z	165	477	4-	
	1 U. T		2 v.	CK4 44	
		D			
	20204875	٦			
	7.17-1687.54				
		and the same of		4.46	
		∏ - Aut		7.412	
	タブルソンドトア製造				
	Marches III a				
	a. William and London				
	2 di see-li ≥i serie A	'			.
	*				
	The Mill Spine Author				
22900		THEFT	nonkopkálak <u>i</u>	Arr	'
			SELECTION OF STREET		
	334 116-7	_			
	-ran 1,2 M		 ■ ■ U.C 1965. 		
			January Communication (Communication)		
	建工作 高限的原金	. J#5			
		10040	St. Official control	State Line of the	
	CONTRACTOR		MARITH WILL		
	Million Mark Police Birl 188		7:-		
	SOURCE SOURCE		11 A 35	<u>•N</u>	
	TO BOOK	, III	٦٠-		
	11.1年4月14日7日年119年1月21日1	C. C. 7701.	3: 5(7 8(20) / 20)		
	.70	n v v v	Marie Gale i ∐i Stiffe	Marina	4
		<u> </u>	<u></u>		+ -2
	利電・利益 アールバ	35-7	All Colesia Ligation		±1#
141-4%	l	_	_	'	4.4
		7,44	# interest of		F.8
		114 vm 1	120 0.12 John	RESOLUTION 1	
	表主義 ひりつかさいかんじ				#17
	ı				

舞阪コンクリー F開水路の硬地類登集 (2/3)

	* # 4 0	会状实现第↑管度		
			_J:46-05:	
97960	#J[45760	49444	_//00	
		□ ★性化 严重从中以下1		51%
		3057h		
G William	※★#T.E &+E# #	JIA Ye		F1
	マス(電 がかある(sal)	_100+a1100.	20 k## 115	or F S
	総力・対抗力を開	January - Property - Par	[[V##]###	Marrison, e-
		10:		
	光子・4 町の構図			
10.91 (PD				
1011 380				
	表式の話と言うが	□ 整新的 全分が 100×141	19-	
	π. • ≪ • ≇ π	■ 公司 おおかける事業の名は、多く		
199-1919	9 12 12 14 No	J#ent ephone (i.e. ≱r	0.0	
//w//w	大陸・電視が利益	TAND BOL #5944 DK		σà
		JAMES SHOPE STATES	٦٠.	
+5 * +	相がある。これでは	COME TO A METERS OF THE		
	*******	_BAN PINSHESSOR	_ 15+	
	9年1つきた/2	■ 多可的 更先性能激素を引います。		
19世紀形	東日地型の名 名	TRUIT WAS BOADED	٦.,	
	7/39/07	த்கோள்கு இதற்கும் சடு		
	2.2#3.4P	_a k#20 .1 :	Section which	1%
		□■重新的 年度の 野さんで乗す	٦٠,	
	4 = 3045	J900 844464095.37		·
		□■65 元的4-61 A 大土	100	•
	Harale Z			r
16044	化水性石榴布			FA
		tan #all dis	_00	
	■ 10.0 M 温水のボツ		1	E 4
		□ ■発力 トウルード、人 大土		
	製造は10年、中国の名称等	TOTAL ENGINEERS WITE		L.S.
		1		

ポケット版 (開水路編) ポケット版 (開水路編)

無筋コンクリート開水鴿の銀地蹲置開 (3/3)

	点機担当者の主義的な評価
- "茶尔沙维尔	お客談 新聞 (大下) (10년)
	[182.9 ti]
- Halder	「本の多人! 1 - 20 A M 127 70 目 12 20 12
97316 40 818841	[5-5:50]]

無筋コンクリート開水路の施設状態評価表

		り状態	評価項目			評価区分		15	価の流れ	-		
			健全度ランク	S=5	S-4	S=3	S=2	安状別 評価	主要因 別評価) (株)		
		ひび割れ	タイプ: 初期ひび割れ 形式: 目地間中央や約村解放部の垂直ひび割れ 原因: 乾燥収縮・温度応力	最大ひび割れ幅 0.2mm未満	最大ひび割れ幅 0.2mm以上~ 5.0mm未満	最大ひび割れ幅 5.0mm以上	S-3に該当するものが 全体的			Г		
			タイプ: 劣化乗四不特定のひび割れ おけ: 特徴的な形状を示さないひび割れ 状 展因: 症状が複合的であり劣化要因を特定できないもの	最大ひび割れ幅 0.2mm未満	最大ひび割れ幅 0.2mm以上~ 5.0mm未満	最大ひび割れ幅 5.0mm以上	S-3に該当するものが 全体的					
			と タイプ: ひび割れ先行型ひび割れ 類状: 格子状・亀甲状などのひび割れ 返因: ASRや凍害などの劣化要因	最大ひび割れ幅 0.2mm未満	最大ひび割れ幅 0.2mm以上~ 5.0mm未満	最大ひび割れ幅 5.0mm以上	S-3に該当するものが 全体的					
					タイプ:外力によるひび割れ 形状: 側壁を模切るような水平又は刻めのひび割れ 原因: 模造物に作用する曲げ・せん断力	最大ひび割れ幅 0.2mm未満	最大ひび割れ幅 0.2mm以上~ 5.0mm未満	最大ひび割れ幅 5.0mm以上	S-3に該当するものが 全体的			
			進行性(ASRや漢書などの場合)		有りの利	長合1ランクダウン] -				
内	模法		ひび割れ規模			① ひび割れ密度(ひび割れ幅0.2mm以上)50cm/m²以上	S-3に該当するものが 全体的					
85	物自体		ひび割れ付除物 (祈出物、浮き)			② 有 注1)	又は		_			
要囚	作の変状		ひび割れからの温水	26		③ 浄出し、温水跡、油水 注1)	流水、噴水					
			ひび割れ段差	ж			#					
		ひび割れ以 外の劣化	73	*	部分的	全体的						
			参(RE-参(RE	**	繁分的	全体的						
			析出物(エフロルッセンス、ゲルなど) (ひび割れを含むものを除く)	部分的(S~4の場合以外)	全体的] -				
			摩軽・すりへり	细骨材露出	租骨材露出	租骨材制落						
			Me 17-17		全体的の	場合、1ランクダウン						
		圧縮強度	反発強度法(圧縮強度換算) ※設計強度 18N/mer2の場合	18N/mm2以上 (設計基準強度比 100%以上)	13N/mm2以上~ 18N/mm2未満 (設計基準強度比75% 以上100%未満)	13N/mm2未満 (設計基準強度比75%未満)		-				
		転倒·滑動	標造物の転倒・滑動 (背面土圧)	*		局所的	全体的	-				
		浮上	底版の浮き上がり (地下水・浮力)	*		局新的	全体的	-				
95		欠機・損傷	欠損・損傷の有無	Ni.		局新的	全体的	-				
ės		不同沈下	構造物の沈下、蛇行(地盤耐力)	×		易所的	全体的	-				
要	構造物	地鹽变形	背面土の空洞化	m	局所的	全体的			_			
-	黒辺の		用辺地盤の 脳没・ひび割れ	*	局所的	全体的		-				
	变状		抜け上がり	*	20cm未満	20cm以上~ 50cm未満	50cmUL					
	標	目地の変状	目地の驚き	*	局所的	全体的]		
その	造物付		段差	m	局所的	全体的						
他の	随物		止水板の破断	Ħ		Ħ		-	-			
要因	の変		損水の状況	*	淵水跡、浄出し、濱水	流水、噴水						
	状		周様コンクリートの欠損等	**	易所的	全体的				ı		

その他開水路(矢板型水路)の現式調査費(1/2)

THAT			ісе жин	I	
き込み			1: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
EME			diam'r yw - y B		
74994	CO THE	Link	4) 101 m (101 m (101 m) 神野中間 同意でのある)	/: B U A	
	表面的基础 表面的基础	1.4	ACTOR OIL TORGE	.DXP	
化多别表	ž.		1		
##* J	MID AN				
SAF C	イヤリリ 集合	34455年	T -		
SEFE	3.2	342557			
7 - 7 2 april	7/- ·=	. 17"	12-	1.	
	7.h	7,	<u> </u>	1.	
	建筑建筑	<u> </u>	FIL	:: It s - lark	
	油头毛约留 在	□ *1*:	:mi-3 □ 1.,A··1.4	<u>k _1₹7.8</u>	ı·
14.4.40 13.0.5(8)		_5.			
	G-71-15 N.D.F.	_4 na :	etra-eta-aka e □	enn amona	#9#.+11.
	1 B : 48 : 02 t/20+	. 100 3 4	2757 JS 05	ストライン・エア	_let volume en v
44.60	Ale on the Life	<u>.</u>	_		<i>"</i>
ta Aleik	AR PINES CHOICE	_ j# .i≠-i	r-ctur-move. Pit	jamy kabus	Фе≆и вз15
PE	の後 野りの(の)食り	. 14 5-15	aggeste (Market - 🔟 🗷	examination	[#æ#]
	速さ 真さいたりの歌さい	حدول	134-16 to 181 —] 2 per 4 m 444	m2+ *· □0··
9.44	4.3 4、3.44、3.45公共16	ייייני.	TM1001K=0.05	leavise enda	क•वारः <u>∃</u>
	経済主に支持さ	∐ P nc	990 m.4761 🗀	中國的 退代中央 等	7*** J'i.
0249	出る物質の学り・3つかれ	7444	Gar ∎‱re	分置的 はながれる	ими (40 — <u>П</u> ос
13241	politica Aria	1000		T. ← ★ #	U~~~
	20. 2 . 5 . P . K	- ۵۵			11.
		_1*+7	4 - 1 W2 W4-4 LEC	15-	
	e Kalifa	Jene	T N I will general		Tr.
			Tirrabbira ki	<u> </u>	
	F-7 7	_Per ?	RNO EXAMPA		Tr.
480		ر.۰۰ر	±#⊧	UN.	
ŗμ	.まへひと ガ	J/5 =	-		# in
	.UM 70-73−1 Ø 3 M =	_)+++>	C = 1 48 444 LIVE	. 198	
	M-4	11505	PL()=# (4: 1P 1		File
	全原工 化水工模制可能指数设计标识数 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	⊐ ₩.		5%	

その他開水路(矢板型水路)の現地調金票(2/2)

	点挟把当有四主题的な課題
が集める責任	対象の計画 (人下) (成成
またつかく さらずいま式 い比較も万円	[本のまえ] 「本のまえ] 「本のまな。] 「本のまな] 「本のまな] 「本のまな。] 「本のまな
Marie V gradinjedi	「A C M A A A A A A A A A A A A A A A A A

その他開水路(矢板型開水路(柵きょ含む))の施設状態評価表

内部質別の変状・構造物自体の変状・構造物自体の変		計価項目 建全度ランク 銀矢板の腐食 コンクリート部件(根原、コンツーン版)の 労化(びび解れ、最初常出・機能など) 矢板・指令よの天曜(宝ンツー)の 次下・ずれなど	S-5 表面的な腐食	評価区 S-4 さび歴の剥離あり 部分的	S-3 関孔あり	S-2	変状別 評価	主要因別 評価	施設状!		
内部製品 便 構造物自体の		製矢板の腐食 コンクリート部材(粗栗、コンクリート女板)の 劣化(ひび刻れ・鉄筋震出・横痛など) 矢板・柵きょの天螺(笠コンクリート)の	表面的な腐食	さび層の剥離あり		S-2					
が長者 保護物自体の 標準物自体の		コンクリート部材(相楽、コンリート矢板)の 劣化(ひび割れ・鉄筋器出・横幅など) 矢板・柵きょの天罐(笠コンリート)の			開刊あり						
株造物自体の	例登	矢板・柵きょの天端(笠コンケリート)の	***		全体的		-	-			
強物自体の				Scm未満 又は	生神野 Sem以上又は						
強物自体の			確認されない	見通しにより やや沈下・変位あり	明らかに沈下・変位あり	S-3が全体的	_				
体 n の		矢板・継きょの 亀裂・折損・損傷・欠損・ゆるみ (外部要因によるもの)	無		部分的	全体的					
atr		切梁・腹起こしの変状	確認されない	塗装の劣化あり、 ひび割れあり	断面欠損あり、 たわみあり	座風あり	-				
部 状		湯水・湧水 土砂の吸い出し	無	部分的	全体的		-				
水路	路底面	侵食・洗掘 矢板の露出	無	部分的	全体的		-				
遊	2整变形	背面土の空間化	m	局所的	全体的						
制問辺		周辺地盤の 陥没・ひび割れ	588	局所的	全体的		-	-	-		
の変状		抜け上がり	m	20cm未満	20cm以上~ 50cm未満	50cm以上					
の取り	帯構造物 取付境界 ・目地の	目地の捌き	無	局所的	全体的						
そり物	変状	段差	無	局所的	全体的						
也 随		湯水の状況	M	派水跡、滲出し、濃水	流水、噴水		-	-			
要 初の変状		周锋コンクリートの欠損等	fm	局所的	全体的						
1	A	・分水工等限帯構造物取付部の変状 (段差、抜け上がりなど)	#		有						

その他開水器(コンパートドリック種・石精水器)の現地調査集 (1/2)

<u> </u>			(1 0 ∓P=		
FEE			9 A ft		
204			_34-5 D: 575		
্ত শাক্ষণ সংগ্ৰহণ	•	1 :	Tarabasan dan menanggan	J	
CHT	実施を大 に見い場合	i/ma	NUMBER OF TORS	F11.6734	
TORRE	4+		_		
Migra t	9.0 9.5		<u>.</u>		
44	TARE				
なまもの	ij n	290925	111		
' - -	*27·1	J15.	٦٠.	l %	ı
778	3 P			.	
	244	T1.		tour in the	
				-	
	7日 1905年、福祉公司 田梨	1-	_	Tops South	_
uΩ27 -				Jezav skr #a	
6.0	■5・チオ・発音性体が発展し	_		T≎⊇4 Ç#1	
	⊼ ∇,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			ोई पदा द्राप्त 'कें∉	
5.0	報金・スカ] 0 # % & 0 · * *	
	□選手が食 4/2			THE REPORT OF THE	
H= 21:	SMEADER OF STATE]+#W.EM+1010	
	30-15-0 ±3		· 1.0.		
	持以を表	1-	大学が構造する(本・大学 フルスード、みで使す	۱.	
	15 K		医现代性多种工作(180		
			光線器 医动脉 电重		-1-
美田	企為中央6M	⊿ 7"	٥٠.		₹11
	PACKY		51 ##	:·	
		J.25.4	4 1-		97.04
	温性 シタノートラ大陸等	□ ± • 8	E00.0039974638	ے۔	
	#4 2-3-1-1 A Ale 1	J *44%	= NY+ single y		2.5

ポケット版 (開水路編)

その他開水路 (3277)) だいが横・石積水路) の風地調査票 (2/2)

	条後担当者の主職的な評事
PEOGER	ANDRE OT OES
	□ 1 = 表・製品の書き回る 一種の行から表現17 + 元十十
	□ 1 * 表・(LH)3 ± (* で) * で (* で)
	□ 7.4年で11年、2.4 (1974年17)
	□/ ☆塩√工業。
	Cleating)
#1814Z	[s,t]=")
	☐ (K 9709 — ☐ 27 (P 4000) ☐ 14#
19/20/20] PET 전략한] 축하
	□ (大きの) □ (1.4 m + 1.5 m) □ (1.5 m) □ (
	[155.40]
27015	(-:1elt)
4 · Alto E	
	(1)x++ii)

その他開水路(コンクリートプロック積・石積水路)の施設状態評価表

			評価項目		評価区分				価の流れ	
			健全度ランク	S-5	S-4	S-3	S-2	変状別 評価	主要因 別評価	施設 務評
		部型	ブロックのずれ・緩み・欠損・亀裂	200	部分的	全体的		_		
	構造物		プロックの滑動・転倒(傾倒)・はらみ	無		部分的	全体的	_		
	自体の変状		輝木・湧水 背面土砂の吸出し	無	部分的	全体的		-		
外部			不同沈下	38.	部分的	全体的		-		
要囚		水路底面	侵食・洗掘	無	部分的	全体的		-	-	
	構造	地盤変形	背面土の空洞化	無	局所的	全体的				
	物周辺の		周辺地盤の陥没・ひび割れ	28	局所的	全体的		-		
	变状		抜け上がり	無	20cm未満	20cm以上~ 50cm未満	50cm以上			
		目地の変状	目地の開き	無	局所的	全体的				
ŧ	横流物		段差	無	局所的	全体的				
の他の	付随物		止水板の破断	無		ħ		-	-	
要 囚	の変状		罪水の状況	無	灑水跡、滲出し、滴水	流水、噴水				
			周縁コンクリートの欠損等	無	局所的	全体的				
•			entral entre de la faction de la constant de la con							

The state of the s

ポケット版(開水路編)

ポケット版 (開水路編)

その他開水路(ライニング水路)の現地調査機(1/2)

학생교육	I		40438		
rŒŁ			新人士		
4.9F			有基金主义 人名英克里		
. <u>. ^ 7 7 7 7</u>	h-4		and the second		
	WHEA	p-16	THEFT THESE	N: 本代表 从某	
公理事 +1	[15][P. 15][A. 15]				
:.∎ ли					
π e lti.	को दर्भ		-		
<u>.</u>	50 5 Z				
G 65317	in ×	10年1970年	T Z		
-	[XTVI	_10:	_1ր.	- h-	
7±k	>দ	Ir.		h.,	
	V H I F			Pic(하다의 본론	
11 4 8 4	-				
现在现在 据表现在	フングレード 行列 いまれ	x × x.	A Grand Provide A	Tark Laborat	BKHLFK ∐5.
	17 - 7 - 1	1- 1-			
	き事いさす まい]+4.	a stample	jed somboske	[E02.
r≇4ttG	お客いの下 まいロンタ・ートライニングのロリッキ(シリカ・ション)				
DEC MY			1 (150) 100: 11:374+	Transcried	
	ロングリートライニングの利用を行うという。	700	E44. 41374+	TTYN ZW M4	DE4035 - 150
DEC MY	ロングルートライエンギの (P. 1) データン (A. 2) かん (P. 4) かん	_1000 _1000	EM: 4::374+	□ 10.7 M P □ 1788, 279, 644	D14076 ∐36
3 M	ロンタルー[ライエンギの(DIT)、そ[シエ」、いる すのずした者できませ	_1000 _1000	E44. 41374+	TTYN ZW M4	D1407: 150
DEC MY	ロングルートライエンギの (P. 1) データン (A. 2) かん (P. 4) かん		69: \$1.576+ 65: \$7 69: \$1.578+	☐ 22±2/ 37 / 44 ☐ 27 / 41 ☐ 24/ 37 / 44	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ロンタルーラインダの利力を行うし、いる そのようとなった名 あっまな 最近でありますが またのできますが		#### #################################	0 × 6 ± 0 0 ×	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	DOS-11-247ンでの取りを1010.00を 4のよけを10.00 8人・104 8人 8人 8人 8人 8人 8人 8人 8人 8人 8人 8人 8人 8人		69: \$1.576+ 65: \$7 69: \$1.578+	☐ 22±2/ 37 / 44 ☐ 27 / 41 ☐ 24/ 37 / 44	DESCRIPT
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ロング・コーライングの利け、それのようとは、いる そのようとなってお おか・多な 世代 アストライアングのある であのままます。 関こで誓うなで、シャスト 46分	24-£ 04-± 05-4 05-0	#86. \$1.076+ \$2.150 \$80. \$1.476+ \$40-81.4782 \$27. \$15.32		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ロンタルーラインダの利力を行うし、いる そのようとなった名 あっまな 最近でありますが またのできますが	6.4x 59-4 59-4 5-5 5-5	#80: \$1,570+ #41: \$7 #80: \$1,570+ #60: \$1,570+ #60: \$1,570+ #60: \$15:(\$2 \$0: \$20+\$15:	0 × 6 ± 0 0 ×	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ロング・コーライングの利け、それのようとは、いる そのようとなってお おか・多な 世代 アストライアングのある であのままます。 関こで誓うなで、シャスト 46分	6.4x 59-4 59-4 5-5 5-5	#86. \$1.076+ \$2.150 \$80. \$1.476+ \$40-81.4782 \$27. \$15.32		
ののなが 多数 概数 の対象的 インの	ロンタ・コッパンギの料((を)の)。 いる そのまい 知からなる 他が、おいら47ンタの基を であいまされた。 可ごは割ります。 シャイト 46分 こまのする	max max	# 101. 101.00 T 0 4 # 21. 10 1 # 101. 101.00 T 0 4 # 101. 101.00 T 0 1 # 101. 101.00 T 0 1 # 101. 101.00 T 0 1 # 101. 101.00 T 0 4 # 101.00 T 0 1 # 101.00 T 0 4	□ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
ののなが 多数 概数 の対象的 インの	ロング・コーライングの利け、それのようとは、いる そのようとなってお おか・多な 世代 アストライアングのある であのままます。 関こで誓うなで、シャスト 46分		#80. \$1.070* #80. \$1.070* #80. \$1.070* #00. \$1.070* #00. \$1.070* #00. \$1.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070*		
ののなが 多数 概数 の対象的 インの	ロンタ・コッパンギの料((を)の)。 いる そのまい 知からなる 他が、おいら47ンタの基を であいまされた。 可ごは割ります。 シャイト 46分 こまのする	max max	#80. \$1.070* #80. \$1.070* #80. \$1.070* #00. \$1.070* #00. \$1.070* #00. \$1.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070*	□ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
ののなが 多数 概数 の対象的 インの	ロンタ・コッパンギの料((を)の)。 いる そのまい 知からなる 他が、おいら47ンタの基を であいまされた。 可ごは割ります。 シャイト 46分 こまのする		#80. \$1.070* #80. \$1.070* #80. \$1.070* #00. \$1.070* #00. \$1.070* #00. \$1.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070* \$0.070*	□ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

その他開水路 (ライニング水路) の現地調査票 (2/2)

」とは確認会ですが、、お願うのを目標を持たして次が協力した。」・2月入りましたをよった。」・ 2月の対象を表現して、	
□ 1位标点用意 海南市交易。) □ 1. 20万元基本。	
-	
\$723 (m.sz)	
キニス()表入 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
461-107	
[[15.85 Title] 다 쓰는 부리고를 보고 등 부분] 기준하다	
(B2 #0)	
FRANCE (SIGNE)	
(1425 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

その他開水路(ライニング水路)の施設状態評価表

	投 名 辞 債 者 点 罰 全 地 点 () 別 点 等)																						
施	<u>100</u> 0	り 状態	S-5: 変状なし S-4: 変状光候 S-3: 変状あ	り S-2:顕著な変状あ	<u>リ S−1:重大な変状あり</u>			21	価の流れ	-													
			評価項目	評価区分			変状別	主要因	施設状														
			健全度ランク	S-5	S-4	S-3	S-2	評価	別評価	慈評価													
内部要因	の変状 自体	コンケリー	ト部材(コンクリートライニング、コンクリートパネル)の 劣化(ひび割れ、剥離、損傷など)	##	部分的	全体的		-	-														
		法面	法面の沈下・変形	確認されない	見通しにより やや変状あり	見通しにより 明らかに変状あり																	
44	構造物		コンクリートライニングの割れ、剥がれ パネルのずれ・緩み・欠損	無	部分的	全体的		-															
10	自体		温水・湧水	無	湯水跡、滲出し、滴水	流水、噴水		_	_														
委	の変状	水路底面	侵食・洗掘 ライニングの亀裂	**	部分的	全体的				-													
因			底面の浮き上がり	無		局所的	全体的																
	変状 変状の物	地盤変形	周辺地盤の 洗下・ひび割れ・解没	無	局所的	全体的		-															
その		附帯構造物 の取付境界 部・目地の	日地の開き	#	局所的	全体的																	
他の要	状 (被 物	恋・日地の 変状	遅水の状況	無	溝水跡、滲出し、滴水	流水、噴水		-	-														
因	の変		合流工・分水工等附帯構造物取付部の 変状(段差、抜け上がりなど)	無		有り																	
(幹価	の流れ	における、主持	製団別計構及び施設快息計価の利定の考え方)																				

- 注)「部分的」とは概ね合体の20年末選手所し、「全体的」とは全体の20%によるデす。 注注)「地震変形」における「発売的」とは集設の一部で高級変化が生じている状態を招し、「全体的」とはそれが構造物全体に及んでいる状態を指す。 注注)反式形容能から主要の影響を行う場合は、表も概念性が低い理能化も競技・名。 は、多に対している状態を指す。この対象を大いです程準を対して研究機能の小の銀行に相対する。 注注 8年末の総合が確認は、定点概要の総規契整計と、独設の総合的に評価を行う際に実施するものとする。 注述 無限限別は任から退設状態計能を行う場合は、最も概念度が低い呼極を行う際に実施するものとする。 注述 無限別別が任から退設状態計能を行う場合は、最も概念度が低い呼極を行表機とすることを基本とする。なお、今後、性能低下を適行させる、より支配的な無限に及ばす影響がある場合には、これを考慮して評価する。

その他関水路(第ライニング水路)の環地層査集(1/2)

型型を名 を成立			15 2 5 W () 36 () E		
つがさ			8072 /474		
不真医是肾			# 1 (e.c.) (c.		
マハアとの	4 1	J1 25	的双手进 网络沙方科	고리의 병원 쪽	
Mar. 4755			T -		
多別別の特	~41⊕20				
0.0307	सन	Gener	2.4		
デーカ	89 ÷	J2	٦٠	ш	
245	÷A.	٦.	<u> </u>		
	4 11 14 15		-	जनसङ्ग्रह ्य	
様々を自体 で振りで	大変・制度の分類・60歳	Je .~	16 11 D-15 2 X 2 M Z	Tale security to	Ц÷
	8内で 5年 利・サイ 美術歴史	Jane.	.a. ■/	⊒ kirotik	□ 5.
X th	京前・2 間	J#4.5	\$00 E0-19-		: ⊔-
H 90 F 4:	★型機能をおりの機能を終め	3545	$\sigma(g) \approx (\sigma + \sigma_{\rm el}, p)$	□ () 5. \$15)##考录# 19	V 022
		Jar. 1	11 42	٦٠.	
. 经基础条件 . 数据进度的	N F PACE	1300	e e		27-
೧೯೮	②3.1 () 4.2年付き間上が ³³ (734)(章 は 日間・女)、100(5)	٦~		DW.	

ポケット版 (開水路編)

その他開水路(振うイニング水路)の現地調査環(2/2)

点被担当者の主義的な課題	
- 第3次前門	対象が表現 ルエコ (mg) 「中間 (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg) (Mg)
きたから らなが一を方 一様はおける	「Andews] - 「Andews
97(14) 4 2 A1694	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

その他開水路(無ライニング水路)の施設状態評価表



The common control of the contr