農業水利施設の機能保全に関する 調査計画の参考資料 (案)

[開水路編] ポケット版 (ブロック積・石積水路編)

平成30年3月

【ポケット版作成に当たっての基本方針】

- ◇適用範囲は機能診断調査における「現地踏査」、「現地調査」とし、現場での作業に関する事項に特化した内容とする。
- ◇ストックマネジメントを初めて担当する人にもわかりやすい構成と内容とする。
- ◇写真やイラストなど視覚面での見やすさと現場での使いやすさを考慮する。
- ◇基本事項のみではなく、現場での実務を実現するための情報として「現場での留意 点」、「現場での一工夫」、「取りまとめ事例」、「調査に役立つ参考資料」等を【ポイント!】として示す。

ポケット版の基本構成

■項目

記載する項目を大きく記載

【概要などのコメント】

・項目に関する概要等を箇条書きで簡潔に記載

【写真、イメージ図など】

・説明用の写真やイメージ図等を示す

【ポイントや参考】


- ・現場での留意点
- 現場での工夫
- ・取りまとめ事例
- ・調査に役立つ参考資料(調査機器・変状写真など)

開水路編(ポケット版) 目次

1. 事前調	周査	1
1.1 既	存資料収集	3
1.2 事	前調査票(問診票)	4
1.3 そ	の他の聴き取り事項	5
1.4 現:	地踏査準備	5
2. 現地路	婚	7
2.1 現:	地踏査票	9
2.2 写	真撮影	12
2.3 位:	置出し(ナンバリング)	13
2.4 変	状の確認	14
2.5 特	記事項	15
2.6 現:	地調査箇所(定点選定)	16
3. 現地訓	周査(近接目視と計測)	21
3.1 現:	地調査の体制	27
3.2 現:	地調査のポイント	28
3. 2. 1	ブロック積水路・石積水路	28
3. 2. 2	事前準備作業	29
3. 2. 3	チョーキング及び写真撮影	31
3.3 変	状項目	32
3. 3. 1	ブロックの滑動・転倒・不同沈下	32
3. 3. 2	側壁の変状(上記以外)	32
3. 3. 3	水路底面の侵食・洗掘	33
3. 3. 4	地盤変形	33
3. 3. 5	附帯構造物	34

1. 事前調査


・ 事前調査は、下図のフローを参考に実施する。



- ・ 事前調査の目的は、
 - ① 【施設の概要・問題点】を把握すること。
 - ②【劣化要因の可能性の判定・評価】を行うこと。

事前調査の目的

- ①施設の概要・問題点の把握
- ②劣化要因の可能性の判定・評価
- ・事前調査(問診)結果に基づき事前調査票(問診票)を 作成する。
- 事前調査票(問診票)は、現地踏査のための基礎資料。



1.1 既存資料収集

- 下表の資料を収集することが望ましい。
- ・施設の基本情報や補修等履歴、既往の機能診断結果等は 農業水利ストック情報データベース(DB)も活用する。

	情報	の種類	参考資料	
	市 *** /		工事誌・事業誌	
	事業(の目的・経緯	事業情報(DB を確認)	
长			設計書・出来高図面	
施設諸			施工内容	
諸	t∕⊏≡	小早の抓住	施設管理台帳	
元	0.000	役量の把握	土地改良区管内図	
			土地改良区パンフレット	
			施設基本情報(DB を確認)	
			土地改良施設維持管理適正化事業記録	
	体記の	述 悠 居 麻	期間水利施設管理事業記録	
	施設の補修履歴 災害復旧事業記録		災害復旧事業記録	
			補修等履歴情報(DB を確認)	
			総代会議事録	
	施設の	日常管理	日常点検票	
			維持管理情報 (DB を確認)	
	施型の機	能診断結果	既往の機能診断報告書	
	ルピロ又マンバス		機能診断情報(DBを確認)	
		取水量• 诵水量	頭首工操作規則	
	供用状況	以小里 近小里	水利使用規則	
	וארחאלוו	水質	既往調査結果	
そ		土砂混入状況	既往調査結果	
の	供用環境	地質条件	地質図·航空写真	
他	片用垛块	周辺利用	古地図・古い航空写真	
		塩害の可能性	地形図	
	地域特性	凍害の可能性	地形図	
		ASR の可能性	地形図と施工記録	

1.2 事前調査票(問診票)

・施設管理者に対する聴き取り調査を実施し、事前調査票 (問診票)を作成する。

該当する番号にO印をつける

			2001		調査年月日	平成 22 年	
			也区		記 入 者	○○コンサ	ルタンツ(株)
	設名	Κţ		,			
	項目			有無、内	容		異常箇所
構	構 造	物	1. 異常有り ①前據規模が大きく、水路機能ら②鉄筋の露出箇所がある(鉄筋・③明らかな構造物の傾斜、変形・④コンクリートの欠損、剥落が」。 ⑤ 目視で簡単に見分けられるひい ⑥ その他の異常が見られる(摩‡ 2. 異常無し 【特記】	コンクリー 沈下、蛇 見られる び割れや変	- ト開水路、柵き 行が見られる で色、摩耗などが		測点 No. 5、 7、12 付近 (i)その他 (第 4 号暗 渠)
造上の変状	目地	部	1. 異常有り ①目地部の欠損、開き、ずれ、「②目地部のずれ、段差がみられる。 ③その他の異常が見られる(②異常無し 【特記】				<u> </u>
	周辺地	! 盤	1. 異常有り ①地すべり、地盤の崩壊が発生 ②地盤のゆるみが見られる ③その他の異常が見られる(2. 異常無し 【特記】	している) 置及 ※水	もしくは大 び水路形式 8 路形式 鉄筋コンクリ・	生記入
水理・水利	通水	性	1. 異常有り ①所定の通水量が確保できない ②通水量が安定しない(管理が) ③漏水が発生している ②異常無し 【特記】	難しい)	(c) (d) (e)	無筋コンクリー 柵きょ 矢板型水路 ブロック積水	
用上の異常	水位維	の持	1. 異常有り ①水位の異常上昇、溢水がみられ ②水位の異常低下がみられる ③水位が安定しない ②異常無し 【特記】	าร	(g) (h)	石積水路 ライニング水 無ライニング: その他(-
設の変	・振動等 ボボ・劣化 系のある。 もの)	と因	異常有り ①騒音・振動が認められる、苦† ②その他の環境に関わる苦情、で (異常無し 【特記】				

1.3 その他の聴き取り事項

- ・事前調査票(問診票)と併せて、以下の項目を聴き取る ことが望ましい。
- ・水利用・水理上の異常については、必要に応じて別途水利用機能・水理機能の問診票の例等を活用する。
- ①重点的に踏査・調査を行うことが望ましい箇所
- ②調查可能時期(通水時期)
- ③事故等による社会的影響(重要構造物の有無・第三者 被害が生じる可能性が高い箇所)
- ④過去の事故発生時の状況(事故原因・事故への対応)
- ⑤対策に対する要望

1.4 現地踏査準備

- ・現地踏査に向け、既存資料の収集・聴き取り調査の結果から、以下の項目を確認する。
- ①施設の通水状況・踏査可能時期
- ②重点的に踏査する箇所(重要構造物付近、過去の事故 発生箇所)
- ③既往の機能診断箇所


参考 水利用・水理機能の問診票の例

	整理番号	0202100040006	調査年月日	平成	年 月 日			
	地区名	かん耕)○○地区	記入者	00=	ンサルタンツ㈱			
	施設名	A幹線	形態	開水路				
機能	性能	異常の有無、内容			異常個所 ^{※2} 2号支線			
	送配水性	2. 異常なし 【特記事項】 ・多少時間がかかり遅いと感じるが、受益者から	末端への用水到達時間が遅い 送配水の問題から計画上の取水量では末端で必要水量を確保できない - 異常なし					
水利用機能	送配水弾力性	1 異常あり						
	保守管理・保全性	具常あり 日常的な保守管理に要する費用や労力が増加し ・保守管理に必要な施設(管理用道路、除塵・排砂 2. 異常なし 【特記事項】 ・除塵設備の破損により塵が流入し、維持管理に	3号支線 (a) 鉄筋コンク リート開水路 増加している					
	通水性	1. 異常あり 1 号支線 所定の流量流下時に不安定な流況が生じる、溢水する時がある 所定の流量流下時に余裕高が不足する(天端付近まで水位が上昇する)・水路の沈下や変形等により、安全に水が流れない区間がある 加水が生じている(又は漏水が疑われる個所がある)・必要な水位が確保できていない 2. 異常なし [特記事項]・目地部から漏水が生じている						
	水位・流量・圧力 制御性 分水制御性	1. 異常あり (一)水位、流量、圧力等各種制御設備に不具合や携分水制御設備に不具合や操作上の問題等がある 2. 異常なし 【特記事項】 ・水位制御ゲートの老朽化により適正な水位制御	5 号支線 (a) 鉄筋コンク リート開水路					
水理機能	水位・流量 計測性	1. 異常あり ・水位、流量等の計測設備に不具合がある(故障。 ・水位、流量等の計測設備が不足している 2. 異常なし 【特部事項】・	2、3号支線 (a) 鉄筋コンク リート開水路					
	分水均等性	1. 異常あり ・管理基準に準拠した分水量が適正に配分できな ・分水ゲート等の形式やゲート開度に不具合が ・分水の問題から、末端で必要な水量を確保でき 2. 異常なし 【特記事項】・水位制御ゲートの老朽化により過剰分水が生じ	2、3号支線 (a) 鉄筋コンク リート開水路					
	放余水性	1 異常あり	(放流が適切にで	きない	4 号支線 (a) 鉄筋コンク リート開水路			

2. 現地踏査

・現地踏査は、下図のフローを参考に実施する。


※開水路の現地踏査は水路内の 踏査を基本とする。



- 現地踏査の目的は、
 - ①【変状の有無や変状箇所】を把握すること。
 - ② 【現地調査に向けた確認】を行うこと。

現地踏査の目的


- ①変状の有無・変状箇所の把握
- ②現地調査に向けた確認
- ②-1 現状把握
- ②-2 位置出し
- ②-3 定点選定
- ・ 踏査結果に基づき現地踏査票を作成する。
- ・現地踏査票は、現地調査のための基礎資料。



2.1 現地踏査票

・現地踏査結果に基づき現地踏査票を作成する。

②-2 位置出し



• 現地踏査票記載例

整理用のため記載は任意

ここではストックDBの施設IDとしている

		はヘトックレロの心設	
整理番号	0207100040008	調査年月日	平成 26 年 10 月 1 日
地区名	S地区	記 入 者	
施設名	.,,,,	No. 0~No. 40+2. 5) (ブロック積水路)	
位置情報	X=000	00.000 Y=AAA	
写真整理No.		現地踏査写真 1~20	
	変状項目	変状の程度	変状箇所*
	欠損・崩壊・鉄筋の露出	・なし	・なし
水 路 の 安 定 性	傾き・変形・歪み 側壁、底版の変形	・側壁の変形あり	• No. 5 付近 (スパン番号 30)
	不同沈下	・なし	・なし
	ひび割れ・進行性、曲げひび割れ等の異常なひび割れ	・なし	・なし
	コンクリート表面の剥落、欠 損、変色などそのほかの変状	・なし	・なし
材料劣化	コンクリートブロック等の欠 損、はがれ	・ブロックの欠損あり	・測点 No. 5~No. 8 付近(ス パン番号 28~50)
	摩耗・骨材の露出	・全体的に発生	・側壁流水部
	漏水・ひび割れ等からの漏水痕 跡箇所	・なし	・なし
	鋼矢板の腐食・孔食	・該当なし	・該当なし
目地の	漏水・漏水痕跡 (異常な湿気・吸出し)	・なし	・なし
劣化	欠損、段差、破断	・目地の欠損あり	・スパン番号 30 と 31 の間 の目地
周辺地盤	水路に接する地盤地すべり、崩落	・なし	・なし
	水路に接する地盤陥没	・なし	・なし
雑草・堆砂	通水阻害を起すような雑草の 繁茂	・なし	・なし
	通水阻害を起すような堆砂	・なし	・なし
	現地調査箇所 (現地調査を行うのに適当な 箇所)		号 30(変状が顕著なスパン) 号 100(標準的なスパン) 号 138(鉄道横断部)
評 価	詳細調査箇所 (補修対策の必要有無を判断 するための詳細調査が必要な 箇所)	• 上記現地調査箇所	
	補修対策の必要箇所 (早急に補強・補修工事を必要 とする箇所)	・ネットフェンスの破	損箇所 (No. 10 付近 3 ヶ所あり)
特記事項	・現地調査箇所は雑草が繁殖・水路内への進入のためにん・壁面に汚れ(薬等)がある	反設足場(梯子等)の影	

・ 現地踏査票の基本情報


項目	備考
块 口	川
整理番号	整理用の任意の番号(省略可能)
	・国営施設の場合、ストックDBの施設ID
	等を用いても良い
調査年月日	・現地踏査時の年月日を記載
記入者	・所属する組織名を記載
	(〇〇コンサルタンツ㈱など)
地区名	・地区名を記載
	・国営施設の場合、ストックDBに登録され
	ている地区名を記載
施設名	・施設名を記載
	・国営施設の場合、ストックDBに登録され
	ている施設名を記載
位置情報	・施設の位置情報(座標など)を記載
写真番号	・添付する写真番号を記載
	・写真撮影の留意事項☞「2.2 写真撮影」

2.2 写真撮影

• 撮影した写真に番号を付して整理する。




- ◇撮影手法は各地点で統一する。
- ◇全景・左岸・右岸のセットを基本とする。
- ◇水路幅がわかるようにスタッフやポールを入れる。
- ◇ホワイトボードや黒板の内容が読めるようにする。



- ◇変状の種別、発生箇所(☞「2.3 位置出し」参照)などを開水路壁面に記録する。
- ◇変状の全景と近景を撮影する。


2.3 位置出し(ナンバリング)

- 原則として全スパン踏査により実施する。
- ・距離計または巻尺を用いて、開水路壁面等にスパン番号 (SP.OO等) または No.測点(50m 間隔等)を示す。
- 記載にはチョークまたはスプレーを用いる。
- ・必要に応じて草刈り、壁面の部分清掃を行う。



2.4 変状の確認





14

2.5 特記事項


・施設の周辺や壁面の状況を把握し、伐採、水替え工、安全対策、壁面清掃等の必要性を判断する。



15


2.6 現地調査箇所(定点選定)


- 下記の箇所を考慮し定点を選定する。
- ・調査が2回目以降の場合、過去の定点を活用する。
- ①変状が顕著な箇所
- ②重要構造物等に近接する箇所
- ③構成要素が異なる区間(各1点)
- ④地区独自の箇所(特殊構造物など)
- ⑤対象路線を代表する標準的な区間




参考 現地踏査に用いる野帳 (例) 1/2

・事前に以下のような野帳を作成しておくと現場での作業が効率的に 進む。






18




19



3. 現地調査(近接目視と計測)

・現地調査は、下図のフローを参考に実施する。




- 現地調査の目的は、
- ①【支配的な要因】を特定すること。
- ②【変状の程度・劣化の過程】を把握すること。

現地調査 (定点調査) の目的

構造機能

- ①支配的な要因特定
- ②変状の程度・劣化の過程の把握
- ・調査結果に基づき現地調査(定点調査)票を作成する。
- ・現地調査票は、健全度評価のための基礎資料。



外部要因 構造物周辺の変状 構造物自体の変状 地盤変形 ブロックの滑動・転倒(傾倒)・はらみ 背面土の空洞化 侵食·洗掘 局所的 全体的 全体的 No. 12+0.05~No. 変状別 計価 主要因 別評価

その他開水路(コンクリートブロック積水路・石積水路)の施設状態評価表 (1/2)

その他水路(コンクリートブロック積水路・石積水路)の現地調査票 (1/2)

整理番号	1612001		調査年月日	平成22年12月24日	1
地区名	S地区		記入者	山田 太郎	
施設名	L幹線		調査地点(測点表示等)	NI- 510 50- NI-	E 19 0E
定点調査	音号 1601		例;No○+○~No.○+○	No. 5+0.50∼No.	5±12.05
	劣化要因	評価	特記事項(可能性のある	劣化要因等)	
	化学的腐食	Δ.			
と要因推 定表によ	疲労 摩耗·風化	<u> </u>	4		
5)	外部要因	0	-		
周査部位	規格	調査施設概	要図		
データ	スケッチ	₽ あり	口なし	No.	
整理No.	写真	₩ あり	口なし	No.	
変 状 項 目			変	状の状態・程度	
	ブロックのズレ・緩み・欠損・亀裂	部分的(施設の一部のみで発生)	全面的(変状が構造	物全体にある) 口なし
構造物自 体の変状	滑動・転倒(傾倒)・はらみ	1 判断	方法 のみで発生)	全面的(変状が構造	物全体にある) 口なし
(側壁)	漏水・湧水・背面土砂の吸出し	_ →	P. 32 のみで発生)	全面的(変状が構造	物全体にある) 🕝 なし
	不同沈下	部分的(施設の一部のみで発生)	全面的(変状が構造	物全体にある) 口なし
(底面)	侵食·洗掘	□ 部分的(施設の一部のみで発生)	全面的(変状が構造	物全体にある) 🕝 なし
	背面土の空洞化	判断	方法 のみで発生)	全面的(変状が構造	物全体にある) 🕝 なし
地盤変形	周辺地盤の陥没・ひび割れ		P. 33 のみで発生)	全面的(変状が構造	物全体にある) 🕝 なし
-01111252/17	抜け上がり(目視)	ZOUTHAN,		n以上50cm未満	□ 50cm以上
	200	₽ なし		0.0	(mm)
	目地の開き	□ 全体的(変状が構造物全体にある)	□なし	
	H VEV VIII C	☑ 局所的(施設の一部のみで発生)	3.0	(mm)
	段差	□ 全体的(変状が構造物全体にある)	□なし	
E like		_	施設の一部のみで発生)	15.0	(mm)
目地の 変 状	止水板の破断	□ あり	□ あり 🕝 なし		(箇所)
	漏水の状況	□ 漏水、滲	出し、滴水	₩ なし	
		□ 流水、噴	冰	0	(箇所)
	周縁コンクリートの欠損等	□ 全体的(変状が構造物全体にある)	✔ なし	
	/ドリッパーマ ノノ - 「マノ八1只 守	□ 局所的(施設の一部のみで発生)	0	(箇所)

判断方法 ⇒ P. 34

(評価 その他の要因 「部分的」とは概ね全体の50%未満冬示し、「全体的」とは全体の50%以上を示す。「地盤変形」などにおける「局所的」とは施設の一部で当該変状が生じている状態を指し、「全体的」とはそれが構造物全体に及んでいる状態を指す。変状別評価から主要因別評価を行う場合は、長も健全度が低い評価を代表値とする。 安大別評価は、この評価表によら評価者が技術的観点から個別に判定する。 S-1の評価は、この評価表によら評価者が技術的観点から個別に判定する。 目地を有する場合には、目他の変形を評価する。 主要因別評価から施設状態評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とすることを基本とする。なお、今後、性能低下を進行させる、より支には、これを考慮して評価する。 構造物付随物の変状 目地の変状 おける、主要因別評価及び施設状態評価の判定の考え方) 健全度ランク 評価項目 周縁コンクリートの欠損等 止水板の破断 目地の開き 段差 S-5 淮 淮 淮 淮 淮 漏水跡、滲出し、 局所的 局所的 S-4 水郷 評価区分 流水、噴水 全体的 全体的 全体的 Ĺ より支配的な要因や、施設の機能に及ぼす影響がある場合 S-2 変状別 評価 S-4 評価の流れ→ 主要因 別評価 S-4

の他開水路 (コンク <u>-</u> トブロック積水路・石積水路) の施設状態評価表 (2/2)

施設状態評価

その他水路(コンクリートブロック積水路・石積水路)の現地調査票(2/2)

	点検担当者の主観的な評価					
対策の必要性	1.対策必要有(以下	から選択)				
	□ ①早急に詳細調査	□ ①早急に詳細調査を実施し、補修対策を実施する必要有り。				
	▼ ②詳細調査を実施	☑ ②詳細調査を実施し、対策の必要有無を検討するのが望ましい。				
	□ ③緊急の対策、調	査は必要ない。				
	2. 対策必要無し					
	【特記事項】					
想定される 主な劣化要因	【劣化要因】					
	1.初期欠陥	2.アルカリ骨材 5	支応	3.凍害		
※複数指定可	4.化学的腐食	5.疲労	6.摩耗・風化	▼ 7.過荷重(地震含む)	8.近接施工	
	9.支持力不足	☑ 10.外力(緩み:	上圧、塑性土圧、偏圧)	□ 11.その他		
	【特記事項】		m transact 7. 1111 - 22 E	a colory		
	例) 育仮坦鉛の日	1 男単何里によるノ	ロックのはらみ出しがり	とりれる。		
想定される	【劣化過程】					
劣化過程評価	□ I;潜伏期	□ Ⅱ;進展期	□ Ⅲ;加速期	IV;劣化期		
	【特記事項】					

3.1 現地調査の体制

・ 点検係、記録係、補助係の3人体制を最低単位とする。 (必要に応じて増員する)

*斜字は条件に応じて持っていくもの

調査員3(補助係)



黒板(小)、黒板消し、チョーク マーキングスプレー、巻尺、 下振り、ノギス ウェス、予備乾電池 ストップウォッチ <u>ホウキ・デッキブラシ</u>

胴長、ウェットスーツ




チョーク コンベックス クラックスケール <u>点検用ハンマー</u>

調査員1(点検係)

調査員2(記録係)

3.2 現地調査のポイント


3.2.1 ブロック積水路・石積水路



28

3.2.2 事前準備作業

・現地調査に当たっては、必要に応じて以下の準備作業を行う。



(1) 伐採

・施設管理者の了承を得る

(2) 水替え工

- ・排水先の確認、浸食対策の実施
- ・ 設置する土のうの安定性確認

(3) 仮設工

- ・梯子等の設置、固定
- ・周辺道路に安全施設(バリケード、看板等)を設置

(4) 調査地点の確認


- ・定点の位置情報の把握 ☞GPS 等による緯度経度や座標等
- ・プレート等によるマーキング(目印)

(5) 壁面清掃

- デッキブラシや洗浄機等で壁面清掃
- ・ 底版にある土砂上げ ☞事前に堆砂状況を把握しておく

3.2.3 チョーキング及び写真撮影

・変状は、開水路壁面に直接チョークで書き込み、写真で記録しておく。



3.3 変状項目

3.3.1 ブロックの滑動・転倒・不同沈下

- ・ブロックの滑動・転倒・はらみ出し、不同沈下などの有無、位置を確認する。
- ・ズレや段差(高低差)を測定・記録する。
- ・スタッフ等、簡易な測量器具等を利用する。





スパン上下流左右で4点程度測定

3.3.2 側壁の変状(上記以外)

- ・ブロックのズレ・欠損、背面土砂の吸出しなどの有無、 箇所数、位置を記録する。
- ・ 調査は目視により実施することを基本とする。





3.3.3 水路底面の侵食・洗掘

目視及びスタッフなどの簡易な計測により確認する。



水路底面の洗掘

3.3.4 地盤変形

- ・背面土の空洞化や周辺地盤の陥没・ひび割れの有無、箇所数、位置を記録する。
- ・調査は開水路背面及び隣接する道路等の目視により有無を把握する。



背面土の空洞化

3.3.5 附帯構造物


- ・目地の開きや段差、周縁コンクリートの欠損等の有無、 箇所数、位置を記録する。
- ・目地の変状は、目地材に起因する変状と止水板に起因する変状がある。
- ・調査は目視により実施することを基本とする。



目地の開き

参考 目地の開き


・目地の開きは、目地上部と下部の開き幅が異なっている 場合を対象として目視を行う。




• 目地材が欠損した状態は目地の開きではない。

ポイント 調査の視点

・変形、歪み等は【変形・歪み量(定点内)】と【変形・歪みの程度(前後区間を含む水路全体)】について把握する。



- ・ 変状の規模はブロック内の変状の有無で判断する。
- ・変状ありのブロックが50%以上の場合「全体的」。



機能診断調査に係る記録様式等

・次頁以降にその他開水路(コンクリートブロック積・石積み水路、ライニング水路、無ライニング水路)に係る機能診断調査に係る記録様式を示す。必要に応じて印刷・使用されたい。

原水路の基前調査第 1度終期:

関水路22事前間登開(間終期)
The Table 1 of the Control of the Co
The second of th
Control of the contro
To 1

輸水器における水利用価値・水理機能の耐溶薬

	a(t) = a(t)	[-0.5 + 0.0]	Ds. 9
~ ·	W.	7 - 19 g	7 (c) 7 (c)
	29 · P	1 条件 - (1	
ă Ķ	st to at	1904 1	
	1 1 de con	$\frac{\frac{1}{2} \frac{\pi^2}{2} \pi^$	
	** 1.	The state of the s	
	r 1 - X∎ - C 1 - E - Cloat?	(1994) - 1995年 - 1985年 - 1995年 - デスタイプ Port (1995年 - 1995年 - 1995年 - 1995年 - 1995年 - 1	
: 17	·'	1. (2.1) - (1. (2.1)	
	41.3	The first section of the section of	
	11	The Till	

The second secon

開水路の規由建査署

	1.4.1.14 47		
# J. F. T.		 2 1 1 N	
33.73			
	Server 6		
V 0		·	
	The second second		
"	West of the		
	en e		
٠.	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		,
	2000 000		
	The state of the s		
: .			_

The same of the same

The second

de la companya

その他開水器(コンタサートン゙ロック種・石精水器)の現地調査集(1/2)

ግጥው።		(\D+P=		
rŒŁ		9 A fi		
多种种		, 3 d = 5 (a) 1 A T A		
- ተሞዋ፣		A November 1		
	WT. b.A.	24 34.68 €6.703.5	¥1:574	
	位于於美食			
アルルエ 株式をご	87 87 95			
22	neieZ			
556A)		29일본의 학교로		
	-	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
÷ :		1717 776	' *-	
448	`3P		4	
	ያ ለ ቤ ኮ		to en primer	
	DC 1909 54、 編24- 公長 主報	□# - ** ₹% \= \$\delta * X 1	Tops South	16 see 15 Te
作権状態 自分表す	3(50) ((E - 184) - 15 per		Jesus skrist	
60	■5・チオ・発音性体が発展し	1	□중절4 두고#↑	
	# C.FT	<u> </u>	ुर्गत्य कार क्रिक	
安 恤	日常・よち	Terminor-anyther]⊹±% 20- * #	1944 CRV 112-
	D2735 67	□ ### N P WA + \$US# 1 # T □	- Wood in the Mile	MARKAN DA
H= 21:	ZUMNOW A SOLAR.	<u> </u>	」★他の F以り回る	3*#UR
	951150 AS		5-00 22	<u> 1</u> 79 - 1
		יב		
	#4.FB	□\$\$P\$. \$. u.	
		#@1%_26%=¥1,67#1		- 11
	IEE.	Track Entransations		
		THAN 400 Ame 44		-1-
豊かの	#API DISH	□2° □5		₹'1
	PACKY	_lar tr &t	١:٠	
	F138173 #	_10×.40 k		17.19
	温性 シタノートラ大陸等	The Report of Burnary Care	ارك_	
	#4 2.51 - 5 Me 1	■ 養殖的 無数を一切のも7個子		2.5

- その他開水路(3277)だいが横・石積水路)の関地調査票(2/2)

			94者の主職的	な性帯	
` ಎಪ್ಪಂತ್ರಹ್ ಗ	 (内装立事業 して コ・タを取締さる) コ・タを取得される。 コ・2年でリナンション・2年に乗り、 取得な事業。 	CES.			
	Time areas	ስለተያ <i>ቀቀት</i> ነ	F 1/4 F 4 1		
	T - Amiltones	. REAL ###	Hills own Mail		
	□ 288 2014.2	8 45-4 A. ·			
	□ / >/24,正量。				
	CIVIC WITE				
2717.5	[3,1] = ";				
1.6112	_115,9239			11 to	
・中でも集中		_ +=			_1 < 2 10 % 1
	10.439762	_0000, 8000	5. MITTE. 45	_10.45%	
	E1556.4-TO)			기 45년 기 45년 기 45	
「 ○ 全事() : A complete 著	(4) L. 4(5)				
., .,,,,,,	(41+h) (20.4 (15.c+ii)	1 L#W	78,30	☐17 TO M	
	(11x-+1i)				
	l				

41

その他開水路(コンクリートプロック積・石積水路)の施設状態評価表

施施		S 名 9 名				評価年月日 評価 名				
	[(M & W)									
		/ N B	評価項目					評価の流れ一		
	8T %32-91 CE			評価区分				主要因	施設状	
			健全度ランク	S-5	S-4	S-3	S-2	評価	別評価	移評価
		伽藍	ブロックのずれ・緩み・欠損・亀裂	200	部分的	全体的				
	構造物		ブロックの滑動・転倒(傾倒)・はらみ	無		部分的	全体的			
	自休の		源水・湧水 背面土砂の吸出し	ж	部分的	全体的		-		
外部要	変状		不開沈下	28.	部分的	全体的		-		
要囚		水路底面	侵食・洗掘	26	部分的	全体的		-	_	
	構造物	地盤変形	背面土の空洞化	無	局所的	全体的				
	周辺の		展辺地盤の陥没・ひび割れ	38	局所的	全体的		-		
	変状		抜け上がり	38.	20cm未選	20cm以上~ 50cm未満	50cmUL			
		目地の変状	目地の開き	DE.	局所的	全体的				
ŧ	構造物		段差	無	局所的	全体的				
の他の要	付随物		止水板の破断	98.		有		-	-	
Ø	の変状		異水の状況	24.	灑水跡、滲出し、滴水	流水、噴水				
			周縁コンクリートの欠損等	無	局所的	全体的				

The state of the s

その他開水路(ライニング水路)の現地調査機(1/2)

有种温度			\$64AB		
rŒŁ			11 / H		
4.9F			1) A 10 1 4 A 34 C 3	ı	
4777	ņ-i		Territoria		
新しまさ	米比亚人	p-15	ंपः क्षा मञ्ज	A M : 스크로 기종	
	(67) (46)				
	A7-		_		
THE	क्षा अन		-		
	売さる区	l			
G MATH	in ×	10 2 5.00	1		
÷ 3	[X+v1	J16	٦٠.	h-	
7±k	ንஈ		150	11-	
	V # 1/			함보하다 한 분류	
		_			
		1			
現在教育 技力を行	マンフレートを何いませ	_18.8%.	aga Panto		eser es 📋 5.
現る場合 株の間の	3235-6540 S.E.C.				
RAWA	表面の名下また。		equiposolo a membro	Tanan assara Tanan same	
redito	・]+4.	i stamb.	They compared to	(*. [P07.
MARG MARG	・]+4.		The state of the	(*. [P07.
redito	表面の表面 また このの - ロッチングの (11) を(21) いる] • A:	i stamb.]	(*) [895. (844)) [39
MARG MARG	表面の表面 また ことのようというでの取りを行うし、いる ものまい場合にある ある。多な		1 (1256) 1966 (1657) 125. 17		1024075
作力を合 作権性の のの会力 み出	表面の名下 まい このの・1ライングのロッキック。 いる すのでいまからな		a (17重次)。 医時点 (1888) (1987)		1024075
MARG MARG	表面の表面 また ことのようというでの取りを行うし、いる ものまい場合にある ある。多な		1 (1256) 1966 (1657) 125. 17		(*) [865] (644)35 [35] (644)35 [35]
作品を合 作品を含 ののを含 みま	を扱いる下が何かをは を扱いる下がら このの、中ラインダの即じを行いた。いる そのまいをからまる ある。多な 世俗でありかも「シタのある そののできます。こ		1 11500. 101. 10.370. 1217 101. 11.370. 101. 11.370.		
作品を合 作品を含 ののを含 みま	 表面の表面を持ちます。 このの・1つイングの即じを行われ、いる そのよいをからまる。 おからます。 おからます。 		1 (155) 19: 4::376+ 15::47 19: 1::478+		
作品を合 作品を含 ののを含 みま	さらの Transpare は 表面の名下 また コンタ・コッドングの即じを行いた。これ すのまた 知り 大名 ある・多本 世俗 アネ・ライブングのある そんのまままた。 第四個 カップ・プライト 相談	☐ 24-€ ☐ 14-€x ☐ 24-€ ☐ 24-9 ☐ 24-9	1 11500. 101. 10.370. 1217 101. 11.370. 101. 11.370.		
作品を合 作品を含 ののを含 みま	を扱いる下が何かをは を扱いる下がら このの、中ラインダの即じを行いた。いる そのまいをからまる ある。多な 世俗でありかも「シタのある そののできます。こ	☐ 6.4± x ☐ 24± x ☐ 24	# 20年度後、 # 2013年2年 # 2013年2日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日		
作品を 作品を のの合う みま を を いたをか	さらの Transpare は 表面の名下 また コンタ・コッドングの即じを行いた。これ すのまた 知り 大名 ある・多本 世俗 アネ・ライブングのある そんのまままた。 第四個 カップ・プライト 相談	☐ 6.4± x ☐ 24± x ☐ 24	# 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20		
性が使う 性が性の のの会か を集 ではない	表面の名下ません ことの中にサインがの即じを行い、いる れのように関いません 無からあり。 世俗でありますが、 であのままます。 であのままます。 であのままます。 こまのする	☐ # ± x ☐ \$ ± x ☐ \$ 0 ± x ☐ 0 × 4 ☐ 0 × 5 ☐ 0 × 5 ☐ 0 × 5 ☐ 0 × 5	# 20年度後、 # 2013年2年 # 2013年2日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日 # 2013年18日		
作品を 作品を のの合う みま を を いたをか	さらの Transpare は 表面の名下 また コンタ・コッドングの即じを行いた。これ すのまた 知り 大名 ある・多本 世俗 アネ・ライブングのある そんのまままた。 第四個 カップ・プライト 相談	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	# Premis . ### ### ###########################		
性が使う 性が性の のの会か を集 ではない	表面の名下は他の名称 このの、一つイングの前にを行い、いる そのように関い、大変 を不らな。 総称にないかイングの表を 変数のできます。 第四位数のは下に対するとは 第四位数のは下に対するとは まれのする。	☐ # ± x ☐ \$ ± x ☐ \$ 0 ± x ☐ 0 × 4 ☐ 0 × 5 ☐ 0 × 5 ☐ 0 × 5 ☐ 0 × 5	# Premis . ### ### ###########################		
性が使う 性が性の のの会か を集 ではない	表面の名下ません ことの中にサインがの即じを行い、いる れのように関いません 無からあり。 世俗でありますが、 であのままます。 であのままます。 であのままます。 こまのする	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	# Premis . ### ### ###########################		

その他開水路 (ライニング水路) の現地調査票 (2/2)

	的教授与者の主教的な課題								
	1 対象を表 1人という記憶 1 対象 1 対象を表す。 (4つ 1 対象) を持ている。 (4つ 1 対象) を持ているとしては、 (4力 1 対象) があったをして、 (4力 1 対象) があったをして、 (4力 1 対象) はあったをして、 (4力 1 対象) (4力 1 対象)								
● できます。● ときいきます。● を持つます。	(194.8万) PROXIS □ (1.45 - 1.45								
Page / Albert	(A)								

その他開水路(ライニング水路)の施設状態評価表

	施 投 名									
		2 30 181	評価項目	y 5 2 mm 5 2 300	評価区	Э		81	価の流れ	-
	健全度ランク			S-5	S-4	S-3 S-2			主要因 別評価	施設状 慈評価
内部要因	の 臓 激 物 自 体	コンクリー	ト部材(コンクリートライニング、コンクリートバネル)の 劣化(ひび割れ、剥離、損傷など)	糠	部分的	全体的		-	-	
		法面	法面の沈下・安形	確認されない	見通しにより やや変状あり	見通しにより 明らかに変状あり		-		
外	構造物		コンクリートライニングの割れ、剥がれ バネルのずれ・緩み・欠損	無	部分的	全体的				
15	自体		漏水・湧水	無	渦水跡、滲出し、滴水	流水、噴水				
委	の変状	水路底面	侵食・洗掘 ライニングの亀裂	**	部分的	全体的			_	
因			底面の浮き上がり	無		局所的	全体的			
	変用機 変遣他 の物	地盤変形	周辺地盤の 沈下・ひび割れ・解没	5M	局所的	全体的		-		
その	構造物	附帯構造物 の取付境界 部・目地の	目地の開き	無	局所的	全体的				
他の要	状(付 随	变状	羅水の状況	無	満水跡、滲出し、滴水	流水、噴水] -	-	
因	物の変		合流工・分水工等附帯構造物取付部の 変状(段差、抜け上がりなど)	無		有り				
(幹価										

- 注1) 「部分的」とは概ね合体の2004年高を示し、「合称的」とは会体の2004以上を示す。 注2) 「報義実施」における「保護者」とは推奨者」が出版数数が当ている心思を指し、「合体的」とはそれが構造物合体に及んでいる状態を指す。 注3) 文化制度が必要に実施的課金が持った。最後の表を心化い事態が大規模とする。 注4) 6-1の評価は、この評価は、この計画を表といまでは、新述者といる情報を表し、信息を表してきる。 注4) 6-1の評価は、この評価は、この計画を表していません。 2) 構成業素の必計画は、定義等な必然を設定よる。最後の社会的記述は、概念を表しいませる。 2) 構成業素の必計画は、定義等な必然を記述よる。最も確定性を示う例に実施するものとする。 2) は、またのと計画は、定義を必然を記述され、最も確定性が必要がある場合には、これを考慮して対象がある。 2) は、またのといるというに対象を対象を含まった。 2) は、またのというには、またのというには、またのというには、またのというには、これを考慮して対象がある。 またのというには、またのというには、またのというには、またのというには、またのというには、これを考慮して対象がある。 またのというには、またのといる。これのというには、またのというには、またのというには、またのというには、またのといる。これのというには、またのというには、またのといる。これのとい。これのといる。これのといる。これのといる。これのといる。これのといる。これのといる。これのといる。これのといる。これのといる。

その他開水路(無ライニング水路)の現地層蓋集(1/2)

무열속수			15 7 h M I i		
ншү			W.A.E.		
つがさ			8072 F4FA=		
不合规定群	•		# 1 (etc.) (c)		
イベアとの	∤ †	JI Zh	的双字法 网络沙方科人	고 나 됐던 쪽	
M 10 45-41					
MANUSCHI COLUMN	TA IZ-				
200	- 228				
		_			
Costo	लग	感覚などる	3.4		
デーカ	89 ÷	٦,		п	
245	÷A	٦.	J.	"	
	a proag			रेजार सुना हत	
Historia	大変・観点の音楽・心臓	140.00		Is a second and participate	ШΝ
4. A. J. S.		1	## 1-41 × M · .	7.12 54 454.6 1	ш.
7	NAC NACAL (東京 発力区学	Larry	a	TARRE	∐ 5.
	ball, seeds of a sufficient	_			U 4.
基金	នាធ៌∙ខ∉ី	J#	ada estada .	Terrandrates (1)	□-
P 90 P 4:	▼全球が付ける#M・数分		9,50=25 × (3)≥ (1)	□ (大利) 東京(M) 東京(A) 東京(A) (A) □	□ 22
		¬ъ.♥	1 44	_1×-	
经基础条件				1	; .
BL:#75					
೯ ೯ ೯	医水上 化邻三甲酚甲磺亚磺酚磺酚磺酚宁	 ~		コル	
	以 付属・気によかいたと	ı –			

46

その他開水路(振うイニング水路)の現地調査環(2/2)

	点務担当者の王祖的な評価
- '£-'⊹d⊓	□ (株式の金属 ATT mode) □ (本文) は日間金のでで、単年の乗りを作っての要称(□ (本式) は日間金のでで、単年の乗りを作っての要称(□ (またの本) はません事)。 □ (またの本) はません事)。 □ (またの本) (またの本) (またの本) (またのま)
無数でおくよるができます・計画では可	「Accession
9736(4.3 A(694)	[3 (1 4 4 7 1

ポケット版(開水路(ブロック積・石積水路)編)

その他開水路(無ライニング水路)の施設状態評価表

	性 段 名 群 香 名 定点 損 査 香 号									
評価項目								施設状		
			健全度ランク	S-5	S-4	S-3	S-2	評価	別評価	形評価
	構造物	法面	法面・護岸の 崩壊・崩落	-	部分的	全体的				
外部要因	自体		水路外への 湯水・湧水(薬堤区間)	無		選木酔、滲出し、滴木	流水、噴水	-	_	
要因	の変状	水路底面	侵食·洗掘	tet.	部分的	全体的			_	
	変状 更近の物	地盤変形	周辺地盤の 沈下・ひび割れ・脳没	無	局所的	全体的		-		
その他	構造物	附帯構造物 の取付境界 部の変状	護水の状況	無	漏水跡、滲出し、滴水	流水、噴水		_		
の要因	の他の英四		合流工・分水工等附帯構造物取付部の 変状(段差、抜け上がりなど)	8の 無 有り	有り		1	-		

(評価の流れにおける、主要因別評価及び施設状態評価の判定の考え方)

The latter to control of the latter to the property of th