表-11.2.20 詳細診断調査チェックリスト 機械的劣化データシート(記載例)

詳細診断調査 データ、【機構的発化】

【裁核引光化】											
施設名称	中央管理所				調査項目	項目				三丁(用	件世
账	装置名	接触不良	48 4	張み	摩耗	損傷	変形	ひび割れ	その他	<u> </u>	≣ ſ
年却に光々	TM・TC 親局装置			①						1	
	入出力中継装置									0.5	
 本部加 III で 込 III が	データ処理装置								3	1	
	入出力制御装置									0.5	-
	コンソールCRT									0.5	
情報処理系HM I	プリンタ									0.5	
	静止画伝送装置									0.5	
監視制御系	監視操作卓					3				1	
現場系	雨量計									0.5	
伝送回線系	中継端子盤									0.5	
· 小 一 一	UPS									0.5	
电俶术	分電盤									0.5	

評価基準

-	
問題なし	0
部分的劣化支障なし	0.5
部分的劣化修理可能	1
部分的劣化修理困難	1.5
全体的劣化修理困難	2

表-11.2.21 詳細診断調査チェックリスト 化学的劣化データシート(記載例)

詳細診断調査 データシート 【化学的劣化】

施設名称	中央管理所			調査	調査項目			到证	件班
胀	装置名	腐食	カビ	塗装退色	加熱変化	液漏れ	その他	<u> </u>	悪ん
库 和 仁 光 で	TM・TC 親局装置							0.5	
間報你必求	入出力中継装置							0.5	
库都加班不 参加如	データ処理装置							0.5	
	入出力制御装置							0.5	
	コンソールCRT						(1)	1.5	
情報処理系HM I	プリンタ							0.5	
	静止画伝送装置							0.5	
監視制御系	監視操作卓							0.5	
現場系	雨量計			(2)				1	
伝送回線系	中継端子盤							0.5	
小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	UPS					3		1	
电你不	分電盤							0.5	

事 是	0(
	コンソール CRT の輝度が低下している。	雨量計の塗装が、はがれている。	UPSのバッテリーから液漏れあり。				
記号	Θ	(3)	ල	4	②	9	©

評価基準

問題なし	0
部分的劣化支障なし	0.5
部分的劣化修理可能	1
部分的劣化修理困難	1.5
全体的劣化修理困難	2

表-11.2.22 詳細診断調査チェックリスト 配線材劣化データシート(記載例)

詳細診断調査 データシート 【配線材劣化】

	100						
施設名称	中央管理所		調本	調查項目		新/研	本押
婇	装置名	材料劣化	断線	录劣化	その他	<u> </u>	重
建却门光 龙	IM·TC 親局装置					0.5	
	入出力中継装置					0.5	
建初加班交补 加如	データ処理装置					0.5	
旧被处伍术副任即	入出力制御装置					0.5	
	コンソールCRT					0.5	
情報処理系HMI	プリンタ					0.5	
	静止画伝送装置		88			0.5	
監視制御系	監視操作卓					0.5	
現場系	雨量計					0.5	
伝送回線系	中継端子盤					1	
最后农	UPS					0.5	
- 电你不	分電盤					0.5	

事 理	中継端子盤の外線ケーブルが、硬化している。						
記号		©	(P)	(4)	9	9	0

評価基準

問題なし	0	
(外装等) 変色あり	0.5	
硬化、脆化多少あり	_	
(外装等) 破損あり	1.5	
絶縁劣化、断線あり	2	

電源電圧データシート(記載例) 詳細診断調査チェックリスト 表-11.2.23

備兆

						_									t
		判定		良	卤										
	波形	画像	77-111-#	#123	#124										
	<u> </u>		測定値	54	120										
	リップル電圧	(mVp-p)	規格値	100mVp-p以下	200mVp-p以下										
	144		測定値	12.05	23.95										
	電源電圧	2	規格値	12V±10%	$24V \pm 10\%$										
〇〇掲水機場		測定箇所		12V出力端子	24V出力端子						O CO				
施設 名称		装置名			ヘロンド替液両										•

規格値は、メーカーにより異なるため、完成図書等で確認する。