

参 考 資 料

参考資料－ 1

風水害による被災状況一覧

年	発生月	道府県 数	市町村 数	施設数	道府県	備 考
H21	8	1	6	21	兵庫	
H22		0	0	0		
H23	6	2	6	20	秋田・新潟	
	7	2	6	15	新潟・福島	平成 23 年 7 月 新潟・福島豪雨
	9	2	8	13	和歌山・兵庫	台風 12 号
	9	2	6	8	福島・岐阜	台風 15 号
H24	7	2	4	8	熊本・大分	平成 24 年 7 月 九州北部豪雨
H25	7	1	1	3	山口	
	8	1	3	7	岩手	
	8	1	3	4	島根	
	9	3	9	17	秋田・京都・滋賀	台風 18 号
H26	6	2	2	3	徳島・高知	台風 11 号
	8	1	1	1	岐阜	
	10	1	1	1	大分	台風 19 号
H27	8	1	1	1	鹿児島	台風 16 号
	9	2	10	22	茨城・栃木	平成 27 年 9 月 関東・東北豪雨
H28	6	1	1	3	熊本	
	9	2	2	2	鹿児島・大分	台風 16 号
H29	7	1	1	2	秋田	
	10	1	1	1	大阪	台風 21 号
H30	7	13	31	73	福井・岐阜・京都・兵庫・ 奈良・鳥取・島根・岡山・ 広島・山口・愛媛・高知・ 佐賀	平成 30 年 7 月 豪雨
延べ数		42	103	225		

注) 農林水産省速報データ

参考資料－2

被災状況写真【污水处理施設】



污水处理施設の浸水



同左




污水处理施設の浸水




同左



停電に伴い管路からの汚水流入により地下前処理室（非常用エンジンポンプは燃料切れ）の非常用エンジンポンプ、汚泥引抜ポンプが故障・要交換



停電に伴い管路からの汚水流入により地下室の原水ポンプ水位計が故障・要交換



前処理室の浸水による点検蓋の散乱




自動荒目スクリーンの浸水



脱臭装置の浸水



浸水によるばっ気ブロワの故障（絶縁不良）



浸水による制御盤の故障



浸水による計装盤の故障
(浸水ラインより上でも水面揺動の影響を受ける)



管理室の水没（操作盤、管理図書、事務用品等）



浸水による自家発電機の故障



処理水槽点検蓋の流出



沈殿槽 土砂流入



フェンスの破損




河川護岸洗掘による場内舗装の破損と引込柱の倒壊

被災状況写真【管路施設】



河川護岸洗堀による管路破損



河川堤防決壊による管路破損



中継ポンプ制御盤の浸水



中継ポンプ制御盤の浸水（同左）



河川護岸崩壊による中継ポンプ、盤類、引込柱等の倒壊



浸水による真空弁通報装置の故障