


10.福島県-①.郡山市湖南町

(1) 概要




施工地の位置図

平成18年度の水源流域地域保全事業によって施工された。積雪の融雪水の濁りが顕著であり、一部地すべり地を含む可能性がある。集水面積は311.4ha。貯水池等保全タイプの濁水移動域における浸透促進型に区分した。




集水域の鳥瞰イメージ



平面図

10.福島県-①.郡山市湖南町

(2) 施工当時の状況



施工時の写真 左:下流右岸から上流方向 右:上流左岸から下流方向

← 流下・浸透方向
透過部(コルゲートパイプ部)

水抜から流出する水の量と質に違いがあるかどうかを確認することにより、浸透促進型タイプの機能評価を実施できる。